

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto	Mercedes-Benz Sprinter 316 KA 4X2 43
Ensirekisteröinti	06.06.2014
FIN	WDB9066351S921205

Seuraava

03.2025

Huolto

311716 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

Huoltoraportti 6

SR Huolto Oy
Asentajantie 6
Hämeenlinna

Päiväys 28.03.2023
Työmääräyksen nro 2814
Mittarilukema 271716 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Jäljellä oleva aika -467 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -10342 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljylaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen vaihto ☒
Polttonestesuodatin vaihdettu ☒
Ilmansuodatinpanos vaihdettu ☒
Raitisilmasuodatin vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Puhkiruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 5

LMD Service Oy
Pietiläntie 8
Hämeenlinna

Päiväys 17.12.2019
Työmääräyksen nro 1193
Mittarilukema 221374 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Jäljellä oleva aika 291 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 21343 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Kuvaus Mekaaninen vaihteisto
Öljyalaatu 235.10
Viskositeetti

Kuvaus Taka-akseli
Öljyalaatu 235.08
Viskositeetti

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Polttonestesuodatin vaihdettu ☒

Manuaalivaihteisto: öljynvaihto ☒

Taka-akseli: öljynvaihto ☒

Ilmansuodatinpanos vaihdettu ☒

Raitisilmasuodatin vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Puhkiruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 4

LMD Service Oy
Pietiläntie 8
Hämeenlinna

Päiväys 04.10.2018
Työmääräyksen nro 3778
Mittarilukema 182717 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Jäljellä oleva aika 264 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 15655 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Lämmityksen/tuuletuksen ☒
raitisilmasuodatin tai
ilmastointilaitteen aktiivihii-
/yhdistelmäsuodatin vaihdettu

Ilmansuodatinpanos vaihdettu ☒

Jarrupalat, jarrulevyt ja ☒
jarrukengät vaihdettu
tarvittaessa, erikseen
laskuttaen

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Puhkiruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Kommentti

Etujarrulevyt ja -palat

Huoltoraportti 3

LMD Service Oy
Pietiläntie 8
Hämeenlinna

Päiväys 23.05.2017
Työmääräyksen nro 1447
Mittarilukema 143199 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Jäljellä oleva aika 50 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 7600 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.51
Viskositeetti 5W-30

Kuvaus Mekaaninen vaihteisto
Öljyalaatu 235.10
Viskositeetti 75W-85

Kuvaus Taka-akseli
Öljyalaatu 235.8
Viskositeetti 75W-90

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Polttonestesuodatin ja ☒
vedenerotin vaihdettu

Lämmityksen/tuuletuksen ☒
raitisilmasuodatin tai
ilmastointilaitteen aktiivihii-
/yhdistelmäsuodatin vaihdettu

Manuaalivaihteisto: öljynvaihto ☒

Taka-akseli: öljynvaihto ☒

Ilmansuodatinpanos vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Puhkiruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz

Schreiner & Wöllenstein GmbH &
Co. KG
Moosfeldstraße 32
Ergolding

Päiväys 18.05.2015
Työmääräyksen nro 564425
Mittarilukema 102152 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Jäljellä oleva aika 0 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 0 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 228.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Lämmityksen/tuuletuksen ☒
raitisilmasuodatin tai
ilmastointilaitteen aktiivihiihi-
/yhdistelmäsuodatin vaihdettu

Polttonestesuodatin ilman ☒
vedenerotinta vaihdettu

Ilmansuodatinpanos vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkivuorokäyttöön ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz	Schreiner & Wöllenstein GmbH & Co. KG	Päiväys	05.12.2014
	Moosfeldstraße 32	Työmääräyksen nro	562950
	Ergolding	Mittarilukema	53017 km

Suoritettu huolto

Huolto	Huolto A
Jäljellä oleva aika	0 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka	200 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus	Moottoriöljy
Öljyalaatu	228.51
Viskositeetti	5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Puhkiruostumattomuusturva	☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Lisätyöt

Suoritettu ☒