

DHK-215 Perävaunu Ekeri Ekeri

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	YF9TTS3LL44015237
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	26.7.2022–26.7.2023
Rajoitukset	Määräaikaskatsastus suorittamatta /hyväksymättä Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Ekeri
Kauppanimi	Ekeri
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	DHK-215
Valmistenumero	YF9TTS3LL44015237
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 1.3.2022
Käyttöönottopäivä	21.1.2005
Ensirekisteröinti Suomeen	31.3.2017
Tuontimaa	Viro
Tyyppi	L-3
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	11
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaskatsastus

Määräaikaskatsastettu (pvm)	16.11.2023
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaskatsastus	26.7.2022
Seuraava katsastusaikaväli	26.7.2022–26.7.2023

Vikatiedot

Määräaikaskatsastus 16.11.2023 (hylätty)

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.14) Jarrukilpi
Sijainti	3-akseli vas. ja oik.
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Hylätty

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.3) Paineilmasäiliö
Sijainti	Oikealla
Vika	Kiinnitys puutteellinen
Vakavuus	Hylätty

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.8) Pv:n jarruletkun liittimet
Sijainti	Vasemmalla takimmainen
Vika	Vuotaa
Vakavuus	Hylätty

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.15) Jarruvipu
Sijainti	2-akselilla oikealla
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Vipu/haarukka

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.15) Jarruvipu
Sijainti	3-akseli vas. ja oik.
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Vipu/haarukka

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.15) Jarruvipu
Sijainti	1-akselilla oikealla

Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Tappi/haarukka

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.6) Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
Sijainti	Ei mitään
Vika	Merkkivalon mukaan ei edellytyksiä toimia
Vakavuus	Hylätty

Jarruvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.3) Jarruvalo
Sijainti	Oikealla ulompi
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Polttoainesäiliö ja -putket

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.3) Polttoainesäiliön kiinnitys
Sijainti	Oikealla etummainen
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Hylätty

Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) U-pultti
Sijainti	1-akselilla vasemmalla
Vika	Löysässä
Vakavuus	Hylätty

Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.4) Jousituksen laakerointi
Sijainti	2-akseli vas. etummainen

Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty

Renkaat ja vanteet

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.2) Rengas
Sijainti	2-akselilla vasemmalla
Vika	Urasyvyys liian pieni
Vakavuus	Hylätty

Muutuskatsastustiedot**Muutuskatsastus**

Muutuskatsastettu	31.8.2018
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Korityyppi	Puoliperävaunu (DA)
------------	---------------------

Mitta- ja massatiedot**Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)	14 030
Leveys (mm)	2 600
Korkeus (mm)	4 050
Kuormakorin pituus (mm)	14 030
Etuylitys (mm)	2 030
Takaylitys (mm)	1 940

Massatiedot

Omamassa (kg)	7 500
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	18 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	4 500

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	7 120

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 320

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 620

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei

Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	150
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	150
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140

Jarruvivun pituus (mm)	150
Laskentapaine (bar)	6,50

Lisälaitteet

Lämmityslaite

Jäähdytyslaite

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Vetopituus (mm)	12 000
Oikaisupituus (mm)	8 440
Siltasääntöpituus (mm)	10 060

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Massat	
Ulkomainen rekisterinumero	355YHJ