

GMK-181 Kuorma-auto Scania P 380 11.7

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	XLEP6X20005160271
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	10.10.2024–13.10.2025
Verotilanne	Ajoneuvolla avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaishälytys suorittamatta /hyväksymättä
	Muutoskielto

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	26 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	2,0800 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	759,20 €

Ajoneuvoverot

Erääntyvä ajoneuvovero

Aika	9.10.2025–8.1.2026
Eräpäivä	20.11.2025
Puuttuva vero €	194,36
Korko €	0,00
Yhteensä €	194,36
Viite	01001152166825282013
Verovelvollinen	Nykyinen

Ajoneuvolla on erääntyviä ajoneuvoveroja, siirry Maksa vero -palveluun.

Pankkiyhteystiedot - Ajoneuvovero

Danske Bank	FI0780001770928183
Nordea	FI7916603000116676

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Scania
Kauppanimi	P 380
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	GMK-181
Valmistenumero	XLEP6X20005160271
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 1.1.2019
Käyttöönottopäivä	15.1.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	15.2.2017
Tuontimaa	Tanska
Tyyppi	P380 LB6X2HNB
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	17
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	8

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	11 705
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	279,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	10.10.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	10.10.2024
Seuraava katsastusaikaväli	10.10.2024–13.10.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	542 423
Pvm	10.10.2024

Vikatiedot

Määräaikauskatsastus 10.10.2024 (hyväksytty)

Lisävalot

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.5) Takasumuvalo
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 10.11.2024 mennessä,

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	88/77/ETY - 2001/27B1/EY
---------------------------	--------------------------

Koritiedot

Korityyppi	Kuorma-auto (BA)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot**Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)	9 960
Leveys (mm)	2 550
Etuylitys (mm)	1 460
Takaylitys (mm)	2 450

Massatiedot

Omamassa (kg)	13 250
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	27 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	4 700

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11 500
Akselivälit (mm)	1 350

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 500

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5		156		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5		149/145		katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5		158		katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei

Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Lisäjarrut	4
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Lisälaitteet

Nosturi

