

Ajoneuvon tiedot

ZKZ-556 Pakettiauto Citroen Jumper

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 18.11.2022 18:43

Rajoitukset ja huomautukset

Autoverovapaus

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	päästöt (g/km) 246
Perusvero €/päivä	1,141
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaisuudessaan.	
Käyttövoimaveron €/päivä	0,315
Ajoneuvoveron käyttövoimaveron kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	1,456
Vero yhteensä, €/vuosi	531,440
Vuosisivon määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Ajoneuvoryhmä	Alaluokka III (N1)
Rekisteritunnus	ZKZ-556
Valmistenumero	VF7YCBMFC11557687
Käyttöönottopäivä	30.1.2009
Ensirekisteröinti Suomeen	30.1.2009
Tyyppinimi	Y
Tyyppikoodi	4313073407
Versio	4313073407
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 14.1.2022
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	31
Todistuksen ilmoitusosan	

järjestysnumero 19

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	2190
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	88,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,040
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	90,00

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	25.1.2022
Seuraava katsastusaikaväli	25.1.2022-25.1.2023

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	291633 km
Pvm	25.1.2022

Viat

Määräaikaikatsastus 25.1.2022 (hyväksytty)

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.2) Lähivalon suuntaus
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Liian alas
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 25.02.2022 mennessä.

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 25.02.2022 mennessä.

Turvavarusteet

Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen
----------------------	---------------------------------------

Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso	70/220/ETY - 2003/76B
Dieselöljy	
Kulutus maantieajossa l/100km	8,3
Kulutus kaupunkiajossa l/100km	10,9
Yhdistetty kulutus l/100km	9,3
CO2 Yhdistetty g/km	246

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Korityyppi	Umpikorinen (BB)
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	6000
Leveys (mm)	2050
Korkeus (mm)	2520
Etuylytys (mm)	950
Takaylytys (mm)	1010
Omamassa (kg)	2190
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3500
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3500
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	6000
Perävaunumassa jarruin (kg)	2500
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1850
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1850
Akselivälit (mm)	4040
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	2000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	2000

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Lisätieto	ABS

Erikoisehdot

Osa-alue

Erikoisehto

Selite

**LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat
Renkaat**