

## Ajoneuvon tiedot

NFA-740 Kuorma-auto Mercedes-Benz

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 18.11.2022 18:44

### Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

### Verotiedot

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Käyttövoima  | Dieselöljy                |
| Veron peruste  | kokonaisuudessa (kg) 3550 |
| Perusvero €/päivä  | 0,000                     |
| Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaisuudessaan. |                           |
| Käyttövoimavero €/päivä  | 0,216                     |
| Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.  |                           |
| Vero yhteensä, €/päivä   | 0,216                     |
| Vero yhteensä, €/vuosi   | 78,840                    |
| Vuosiseron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.  |                           |

### Perustiedot

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ajoneuvon tila                           | Rekisterissä       |
| Ajoneuvoluokka                           | N2 / Kuorma-auto   |
| Rekisteritunnus                          | NFA-740            |
| Valmistenumero                           | WDB9036121R413290  |
| Käyttöönottopäivä                        | 15.8.2002          |
| Ensirekisteröinti Suomeen                | 15.8.2002          |
| Tyyppinimi                               | SPRINTER 903.6     |
| Tyypikoodi                               | 2243286101         |
| Käyttö                                   | Luvanvarainen      |
| Vakuutus                                 | Pohjola 29.12.2021 |
| Vakuutustyyppi                           | Liikennevakuutus   |
| Todistuksen teknisenosan järjestysnumero | 37                 |
| Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero | 22                 |

**Moottorin tiedot**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Iskutilavuus (cm<sup>3</sup>)</b> | <b>2140</b>       |
| <b>Käyttövoima</b>                   | <b>Dieselöljy</b> |
| <b>Suurin nettoteho (kW)</b>         | <b>95,00</b>      |
| <b>Teho/omamassasuhde (kW/kg)</b>    | <b>0,034</b>      |

**Katsastustiedot****Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Määräaikaikatsastettu (pvm)</b> | <b>6.8.2021</b>           |
| <b>Seuraava katsastusaikaväli</b>  | <b>6.8.2021-15.8.2022</b> |

**Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Matkamittarilukema</b> | <b>524393 km</b> |
| <b>Pvm</b>                | <b>15.8.2022</b> |

**Viat****Määräaikaikatsastus 15.8.2022 (hylätty)****Etuakselisto**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Päätarkastuskohde</b> | <b>Akselistot, pyörät ja jousitus</b>               |
| <b>Komponentti</b>       | <b>(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys</b>      |
| <b>Sijainti</b>          | <b>Edessä vas. ja oik.</b>                          |
| <b>Vika</b>              | <b>Välyksellinen</b>                                |
| <b>Vakavuus</b>          | <b>Korjauskehotus</b>                               |
| <b>Lisätieto</b>         | <b>Pystytangot. Korjattava 15.09.2022 mennessä.</b> |

**Ohjausnivelet ja -tangot**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Päätarkastuskohde</b> | <b>Ohjauslaitteet</b>          |
| <b>Komponentti</b>       | <b>(2.1.3) Raidetangon pää</b> |
| <b>Sijainti</b>          | <b>Oikealla edessä ulompi</b>  |
| <b>Vika</b>              | <b>Välyksellinen</b>           |
| <b>Vakavuus</b>          | <b>Hylätty</b>                 |

**Jarruvalo**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Päätarkastuskohde</b> | <b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b> |
| <b>Komponentti</b>       | <b>(4.3) Jarruvalo</b>             |
| <b>Sijainti</b>          | <b>Takana vas. ja oik.</b>         |
| <b>Vika</b>              | <b>Ei toimi</b>                    |
| <b>Vakavuus</b>          | <b>Hylätty</b>                     |

**Käyttöjarrun dynamometritesti**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Päätarkastuskohde</b> | <b>Jarrujärjestelmät</b>            |
| <b>Komponentti</b>       | <b>(1.2) Takajarru</b>              |
| <b>Sijainti</b>          | <b>Takana</b>                       |
| <b>Vika</b>              | <b>Jarruvoimien ero liian suuri</b> |
| <b>Vakavuus</b>          | <b>Hylätty</b>                      |

**Seisontajarrun dynamometritesti**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Päätarkastuskohde</b> | <b>Jarrujärjestelmät</b>          |
| <b>Komponentti</b>       | <b>(1.4)(1.1.6) Seisontajarru</b> |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Sijainti</b> | <b>Ei mitään</b>                            |
| <b>Vika</b>     | <b>Jarruvoima alle 16% kokonaismassasta</b> |
| <b>Vakavuus</b> | <b>Hylätty</b>                              |

#### Koritiedot

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Istumapaikkojen lkm</b>                      | <b>3</b>                  |
| <b>Kuormakorin tyyppi</b>                       | <b>Umpikori eristetty</b> |
| <b>Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä</b> | <b>2</b>                  |

#### Mitta- ja massatiedot

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Kokonaispituus (mm)</b>                                | <b>6300</b> |
| <b>Leveys (mm)</b>  | <b>2150</b> |
| <b>Etuylytys (mm)</b>                                     | <b>940</b>  |
| <b>Takaylytys (mm)</b>                                    | <b>1850</b> |
| <b>Omamassa (kg)</b>                                      | <b>2800</b> |
| <b>Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)</b> | <b>3550</b> |
| <b>Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)</b>        | <b>3550</b> |
| <b>Akseli 1</b>   |             |
| <b>Tekninen sallittu akselimassa (kg)</b>                 | <b>1600</b> |
| <b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>          | <b>1600</b> |
| <b>Akselivälit (mm)</b>                                   | <b>3550</b> |
| <b>Akseli 2</b>   |             |
| <b>Tekninen sallittu akselimassa (kg)</b>                 | <b>2240</b> |
| <b>Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)</b>          | <b>2240</b> |

#### Akselitiedot

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Akseli 1</b>                |              |
| <b>Ohjaavat</b>                | <b>Kyllä</b> |
| <b>Vetävät</b>                 | <b>Ei</b>    |
| <b>Paripyörillä varustetut</b> | <b>Ei</b>    |
| <b>Nostettavat</b>             | <b>Ei</b>    |
| <b>Akseli 2</b>                |              |
| <b>Ohjaavat</b>                | <b>Ei</b>    |
| <b>Vetävät</b>                 | <b>Kyllä</b> |
| <b>Paripyörillä varustetut</b> | <b>Ei</b>    |
| <b>Nostettavat</b>             | <b>Ei</b>    |

#### Jarrutiedot

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Voimanvälitys- ja tehostamistapa</b> | <b>Nestetoim. alipaineteh.j</b> |
| <b>Lisätieto</b>                        | <b>ABS + ALB</b>                |

## Lisälaitteet

---

### Takalaitanostin

#### Erikoisehdot

---

**Osa-alue**

**Perustiedot**

**Selite**

**Osa-alue**

**LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,  
rekisteröintitodistukselle tulevat**

**Erikoisehto**

**LTJ-tyyppikoodi**

**Selite**

**Osa-alue**

**Rakenne**

**Selite**

**Osa-alue**

**LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,  
rekisteröintitodistukselle tulevat**

**Erikoisehto**

**LTJ-mallimerkintä**

**Selite**

**Osa-alue**

**Yleinen**

**Selite**