

Ajoneuvon tiedot

FJX-302 Pakettiauto Volkswagen Crafter

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 23.11.2022 19:22

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Ajoneuvovero erääntynyt

Autoverovapaus

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	päästöt (g/km) 258
Perusvero €/päivä	1,213
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimavero €/päivä	0,315
Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	1,528
Vero yhteensä, €/vuosi	557,720
Vuosisiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Ajoneuvoryhmä	Alaluokka III (N1)
Rekisteritunnus	FJX-302
Valmistenumero	WV1ZZZ2EZA6022609
Käyttöönottopäivä	8.4.2010
Ensirekisteröinti Suomeen	14.10.2011
Tyyppinimi	2EKE2
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Pohjola 31.3.2022
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	22
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	12

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	2460
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	100,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,045
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot**Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	1.7.2022
Seuraava katsastusaikaväli	1.7.2022-3.7.2023

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	306943 km
Pvm	1.7.2022

Viat**Määräaikaikatsastus 1.7.2022 (hyväksytty)****Lisävalot**

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.5.1) Takasumuvalon lasi
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 01.08.2022 mennessä.

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Sivuväli
Sijainti	Oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 01.08.2022 mennessä.

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Edessä
Vika	Halkeama
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 01.08.2022 mennessä.

Turvavarusteet

Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Oikea Asennettu valinnainen
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen Asennettu valinnainen

Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso	2005/55/EY - 2008/74K
Dieselöljy	
Kulutus maantieajossa l/100km	8,4
Kulutus kaupunkiajossa l/100km	12,2
Yhdistetty kulutus l/100km	9,8
CO2 Yhdistetty g/km	258

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Korityyppi	Umpikorinen (BB)
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	7350
Leveys (mm)	1990
Etuylytys (mm)	1000
Takaylytys (mm)	2020
Omamassa (kg)	2238
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3500
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3500
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	5500
Perävaunumassa jarruin (kg)	2000
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1650
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1650
Akselivälit (mm)	4330
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	2250
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	2250

Renkaat

Akseli 1				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
235/65R16C			115	tyyppi hyväksytty
Akseli 2				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
235/65R16C			115	tyyppi hyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei

Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Jarrutiedot	

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Lisätieto	ABS
Akseli 1	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Akseli 2	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä