

Ajoneuvon tiedot

SYL-715 Pakettiauto Mercedes-Benz Vito 115 cdi

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 5.1.2023 18:19

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Ajokielto

Ajoneuvovero erääntynyt

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Autoverovapaus

Muutoskielto

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 2770
Perusvero €/päivä	1,270
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimavero €/päivä	0,252
Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	1,522
Vero yhteensä, €/vuosi	555,530
Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	SYL-715
Valmistenumero	WDF63960313020049
Käyttöönottopäivä	13.2.2004
Ensirekisteröinti Suomeen	13.2.2004
Tyyppinimi	639
Tyyppikoodi	4243161408
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 9.12.2021
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus

Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	27
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	11

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm³)	2140
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	110,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,056
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	75,00

Katsastustiedot**Viimeisin hyväksytty määräaikauskatsastus**

Määräaikauskatsastettu (pvm)	23.4.2021
Seuraava katsastusaikaväli	23.4.2021-25.4.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	385252 km
Pvm	25.4.2022

Viat**Määräaikauskatsastus 25.4.2022 (hylätty)****Käyttöjarru**

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.16) Jarrusylinteri
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Vuotaa
Vakavuus	Hylätty

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.14) Jarrulevy
Sijainti	Edessä vas. ja oik.
Vika	Liian kulunut
Vakavuus	Hylätty

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.14) Jarrulevy
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Ruostunut
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	vaihdettava

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.11) Jarruputki
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Vuotaa

Vakavuus	Ajokielto
Käyttöjarrun dynamometritesti	
Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.2) Etujarru
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Laahaa
Vakavuus	Hylätty
Seisontajarrun dynamometritesti	
Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru
Sijainti	Ei mitään
Vika	Jarruvoima alle 16% kokonaismassasta
Vakavuus	Hylätty
Seisontajarrun dynamometritesti	
Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru
Sijainti	Ei mitään
Vika	Käyttölaitteen liikematka yli 3/4 kokonaisliikevarasta
Vakavuus	Korjauskehotus
Seisontajarrun dynamometritesti	
Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru
Sijainti	Oikealla
Vika	Ei palaudu
Vakavuus	Hylätty
Ajovalo	
Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.5) Lähivalon korkeudensäätölaite
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Alustan kotelot ja pohjalevy	
Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.1) Pyörän kotelo
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	apurungon kiinnityspiste
Alustan kotelot ja pohjalevy	
Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.1) Alustan poikittaiskotelo
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Ruostevaurioitunut

Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	ja vasemmalla keskellä
Pakoputkisto	
Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.2) Pakoputkisto
Sijainti	Takana
Vika	Katkennut
Vakavuus	Hylätty
Pakoputkisto	
Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.2) Pakoputkiston liitos
Sijainti	Edessä
Vika	Vuotaa
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	turbolla
Kori	
Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.2.3) Ovi ja saranat
Sijainti	Oikealla
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	liukuovi alareuna
Jousitus ja iskunvaimennus	
Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.2) Heilahduksenvaimennin
Sijainti	Edessä vas. ja oik.
Vika	Vuotaa
Vakavuus	Korjauskehotus
Renkaat ja vanteet	
Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.2) Rengas
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Rengaspaine liian alhainen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lukkolaite, luvattoman käytön esto	
Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(7.3) Ohjauslukko
Sijainti	Ei mitään
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	
Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Ei mitään

Vika	Halkeama näkökentässä
Vakavuus	Korjauskehotus
Muut ikkunat	
Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Sivulasi
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ikkunaa ei voi nostaa
Vakavuus	Korjauskehotus

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	5000
Leveys (mm)	1910
Korkeus (mm)	1950
Etulyitys (mm)	790
Takalyitys (mm)	1010
Omamassa (kg)	1950
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2770
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2770
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	4770
Perävaunumassa jarruin (kg)	2000
Perävaunumassa jarruita (kg)	750
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1470
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1470
Akselivälit (mm)	3200
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1470
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1470

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot**Voimanvälitys- ja tehostamistapa****Nestetoim. alipaineteh.j****Lisätieto****ABS****Erikoisehdot****Osa-alue****Rakenne****Selite****Osa-alue****LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat
LTJ-tyyppikoodi****Erikoisehto****Selite****Osa-alue****Yleinen****Selite****Osa-alue****LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat
LTJ-mallimerkintä****Erikoisehto****Selite****Osa-alue****LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat
Renkaat****Erikoisehto****Selite**