

ILC-704 Henkilöauto Ford S-MAX 2.0

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	WF0SXXGBWS7E66276
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	12.6.2020–14.6.2021
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Muutoskielto

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Päästöt (g/km)	169

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	0,661 €
Käyttövoimaveron määrä päivässä	1,430 €
Veron määrä päivässä yhteensä	2,091 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	763,21 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Ford
Kauppanimi	S-MAX

Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	ILC-704
Valmistenumero	WF0SXXGBWS7E66276
Käyttö	Yksityinen
Käyttöönottopäivä	19.4.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	24.5.2013
Tuontimaa	Saksa
Tyyppi	WA6
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	14
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7
Tyyppihyväsyntänumero	e13*2001/116*0185*02
Variantti	AZWA1S
Versio	7CEARG

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1 997
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	96,00
Melu ohiajossa (dB)	71,00
Melu paikoillaan (dB)	77,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaskatsastus

Määräaikaskatsastettu (pvm)	8.6.2021
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaskatsastus	12.6.2020
Seuraava katsastusaikaväli	12.6.2020–14.6.2021

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	413 530
Pvm	8.6.2021

Vikatiedot

Määräaikaskatsastus 8.6.2021 (hylätty)

Seisontajarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru

Sijainti	Ei mitään
Vika	Jarruvoimien ero liian suuri
Vakavuus	Hylätty

Seisontajarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru
Sijainti	Ei mitään
Vika	Jarruvoima alle 16% kokonaismassasta
Vakavuus	Hylätty

Jarruvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.3) Jarruvalo
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Suuntavalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.4) Suuntavalo
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Toiminta virheellinen, tarkasta maadoitus
Vakavuus	Korjauskehotus

Suuntavalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.4) Sivusuuntavalo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Peilissä oleva.

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Dieselmoottorin pakokaasumittaus

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	

	(8.2.2.2) Savutus, K-arvo
Sijainti	Ei mitään
Vika	Savutus liian suuri
Vakavuus	Hylätty

Taka-akselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Takatukivarren laakerointi
Sijainti	Vasemmalla ja oikealla
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Pitkittäisen tukivarren etummaisat puslat.

Renkaat ja vanteet

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.2) Rengas
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Hylätty

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Edessä
Vika	Halkeama
Vakavuus	Korjauskehotus

Turvavarusteet

Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)
Sivuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen)
Sivuturvatyyny	Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen)

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	70/220/ETY - 2003/76B
---------------------------	-----------------------

Dieselöljy

Kulutus maantieajossa (l/100km)	5,40
---------------------------------	------

Kulutus kaupunkiajossa (l/100km)	8,10
Yhdistetty kulutus (l/100km)	6,40
CO2 Yhdistetty (g/km)	169,00
CO (g/km)	0,25500
NOx (g/km)	0,23700
Hiukkaset (g/km)	0,00000
HC/THC+NOx (g/km)	0,26700

Koritiedot

Korityyppi	Monikäyttöajoneuvo (AF)
Istumapaikkojen lkm	5

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	4 768
Leveys (mm)	1 884
Korkeus (mm)	1 658

Massatiedot

Omamassa (kg)	1 743
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 505
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 505
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	4 200
Perävaunumassa jarruin (kg)	1 750
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 255
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 255
Akselivälit (mm)	2 850

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 295
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 295

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
215/60R16			93H	tyyppihyväksytty
225/50R17			93H	tyyppihyväksytty
235/45R18			93H	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
215/60R16			93H	tyyppihyväksytty
225/50R17			93H	tyyppihyväksytty
235/45R18			93H	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Kyllä