

BRG-813 Henkilöauto Volkswagen 1.8**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	WVWZZZ3BZWE048233
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	16.5.2019–18.5.2020
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Muutoskielto
	Vakuutuksen maksamattomuustieto

Verotiedot**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Bensiini
Kokonaismassa (kg)	1 870

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	0,820 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	299,30 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Volkswagen
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	BRG-813

Edellinen rekisteritunnus	RIB-514
Valmistenumero	WVWZZZ3BZWE048233
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 9.9.2019
Käyttöönottopäivä	11.3.1998
Ensirekisteröinti Suomeen	11.3.1998
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	40
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	26

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1 780
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	110,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	16.5.2019
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	16.5.2019
Seuraava katsastusaikaväli	16.5.2019–18.5.2020

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	423 090
Pvm	16.5.2019

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 16.5.2019 (hyväksytty)

Kaukovalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.1) Kaukovalo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 16.6.2019 mennessä,

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.4.1) Moottori

Sijainti	Edessä
Vika	Öljyvuoto
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 16.6.2019 mennessä,

Voimansiirto

Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(6.1.7) Vetonivelen suojakumi
Sijainti	Vasemmalla edessä ulompi
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 16.6.2019 mennessä,

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	28.5.1999
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	5
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	4 670
Leveys (mm)	1 740
Takaylitys (mm)	1 020

Massatiedot

Omamassa (kg)	1 395
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1 870
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1 870
Perävaunumassa jarruin (kg)	1 300
Perävaunumassa jarruitta (kg)	650

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	970
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	970
Akselivälit (mm)	2 710

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 030
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 030

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

Rakenne

Rakenne

Yleinen

Erikoisehto

LTJ-tyyppikoodi

LTJ-mallimerkintä