

ZHX-541 Kuorma-auto Mercedes-Benz ACTROS 2541L-93020-6X2 /450+135 11.9

Valmistenumero	WDB9302031L237351
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	28.5.2024–9.6.2025
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Vetolaitteet	Vetokytkin, Verotettu 11.10.2020–

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	25 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	3,5000 €
Vetolaitelisän määrä päivässä	1,5000 €
Veron määrä päivässä yhteensä	5,0000 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	1 825,00 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Mercedes-Benz
Kauppanimi	ACTROS 2541L-93020-6X2/450+135
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Varsinaisen perävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	ZHX-541
Valmistenumero	

	WDB9302031L237351
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 11.9.2010
Käyttöönottopäivä	7.6.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	11.10.2010
Tuontimaa	Saksa
Tyyppi	2541
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	15
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	1

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	11 946
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	300,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	28.5.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	28.5.2024
Seuraava katsastusaikaväli	28.5.2024–9.6.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	963 261
Pvm	28.5.2024

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 28.5.2024 (hyväksytty)

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.5) Pesulaite
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Puhdistusteho riittämätön
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 28.06.2024 mennessä.

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
-------------------	-----------------------------

Komponentti	(4.2) Äärivalo
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 28.06.2024 mennessä.

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	23.12.2010
Katsastuspäätös	hyväksytty

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	88/77/ETY - 2001/27B2
---------------------------	-----------------------

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	9 840
Leveys (mm)	2 600
Leveys etuakselin kohdalla (mm)	2 500
Etuylitys (mm)	1 400
Takaylitys (mm)	2 550

Massatiedot

Omamassa (kg)	12 500
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	25 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	25 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 100
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 100
Akselivälit (mm)	4 500

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	

	11 500
Akselivälit (mm)	1 350
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 100
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 100

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5		154		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5		154/150		katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5		152		katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 3	
Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Lisälaitteet

Takalaitanostin
Lämmityslaitte

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) 60 000

Vetopituus (mm) 12 540

Siltasääntöpituus (mm) 8 555

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin kokonaismassa (kg) 60 000

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm) 15 790

KytKentälaite

Vetokytkin

Vain hinattavan laitteen vetoon Ei

Etäisyys etuakselista 8 060

Ei sovi kiinteäaisaisen perävaunun vetoon Ei