

MKL-809 Kuorma-auto Mercedes-Benz ACTROS 1841LNR 4X2/5700 11.9

Valmistenumero	WDB9300471L568898
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	7.6.2024–12.6.2025
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Vetolaitteet	Vetokytkin, Ei verotettu KAP-vetokytkin, Ei verotettu

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	18 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	1,5000 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	547,50 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Mercedes-Benz
Kauppanimi	ACTROS 1841LNR 4X2/5700
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	MKL-809
Valmistenumero	WDB9300471L568898
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne

Vakuutus	Pohjola 3.6.2011
Käyttöönottopäivä	3.6.2011
Ensirekisteröinti Suomeen	3.6.2011
Tyyppi	930.04
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	21
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	8

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	11 946
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	300,00
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	400,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	7.6.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	7.6.2024
Seuraava katsastusaikaväli	7.6.2024–12.6.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	1 313 514
Pvm	7.6.2024

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 7.6.2024 (hyväksytty)

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.4.1) Moottori
Sijainti	Edessä
Vika	Öljyvuoto
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 07.07.2024 mennessä.

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.1) Lähivalon lasi
Sijainti	Edessä oikealla

Vika	Halkeama
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 07.07.2024 mennessä.

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 07.07.2024 mennessä.

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2005/55/EY - 2008/74G
---------------------------	-----------------------

Koritiedot

Korityyppi	Umpikorinen (BB)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	10 750
Leveys (mm)	2 550
Kuormakorin pituus (mm)	8 220
Etuylitys (mm)	1 440
Takaylitys (mm)	3 600

Massatiedot

Omamassa (kg)	11 800
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 100
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 100
Akselivälit (mm)	5 700

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 500
------------------------------------	--------

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11 500
---	--------

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
--------------------	-----------

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Lisälaitteet

Takalaitanostin

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) 45 000

Keskiakseliperävaunu

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) 44 000

Vetopituus (mm) 9 230

Oikaisupituus (mm) 6 877

Siltasääntöpituus (mm) 2 609

KytKentälaite

Vetokytkin

Vain hinattavan laitteen vetoon Ei

Ei sovi kiinteäaisaisen perävaunun vetoon Ei

KAP-vetokytkin

Vain hinattavan laitteen vetoon Ei

Etäisyys etuakselista 8 080

D-arvo 285,00

S-arvo 1 000

DC-arvo 140,00