

Ajoneuvon tiedot

GKO-629 Pakettiauto Mitsubishi L200

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 21.6.2022 21:30

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Autoverovapaus

Muutoskielto

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	1.10.2019
Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 2830
Perusvero €/päivä	1,330
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimaveron €/päivä	0,261
Ajoneuvoveron käyttövoimaveron kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	1,591
Vero yhteensä, €/vuosi	580,715
Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	N1G / Pakettiauto
Rekisteritunnus	GKO-629
Valmistenumero	MMBCNK7404D024647
Käyttöönottopäivä	11.11.2004
Ensirekisteröinti Suomeen	8.1.2014
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Turva 19.2.2016
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	12
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	8

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	2475
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	98,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,046
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot**Viimeisin hyväksytty määräaikauskatsastus**

Määräaikauskatsastettu (pvm)	29.11.2017
Seuraava katsastusaikaväli	11.7.2018-12.11.2018

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	189080 km
Pvm	15.8.2019

Viat**Määräaikauskatsastus 15.8.2019 (hylätty)****Rekisterikilven valo**

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Ohjausnivelet ja -tangot

Päätarkastuskohde	Ohjauslaitteet
Komponentti	(2.1.3) Raidetangon pää
Sijainti	Oikealla ulompi
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty

Turvavarusteet

Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen
----------------------	---------------------------------------

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2
Korityyppi	Umpikorinen (BB)
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	5300
Leveys (mm)	1780
Omamassa (kg)	2130
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2830
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2830

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1200

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1200

Akselivälit (mm) 2960

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1800

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1800

Renkaat**Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
205/80R16C		104Q		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
205/80R16C		104Q		katsastuksessa merkitty

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaavat Kyllä

Ohjautuvat Ei

Vetävät Kyllä

Paripyörillä varustetut Ei

Nostettavat Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Ei

Akseli 2

Ohjaavat Ei

Ohjautuvat Ei

Vetävät Kyllä

Paripyörillä varustetut Ei

Nostettavat Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Ei

Jarrutiedot**Voimanvälitys- ja tehostamistapa**

Nestetoim. alipaineteh.j

Lisätieto

ABS