

Ajoneuvon tiedot

KFO-459 Pakettiauto Nissan

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 9.6.2021 13:31

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Muutoskielto

Vakuutuksen maksamattomuustieto

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	10.4.2019
Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 2620
Perusvero €/päivä	1,212

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Käyttövoimavero €/päivä	0,243
-------------------------	--------------

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Vero yhteensä, €/päivä	1,455
Vero yhteensä, €/vuosi	531,075

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	N1G / Pakettiauto
Ajoneuvoryhmä	Huoltoauto
Rekisteritunnus	KFO-459
Valmistenumero	VSKWYG260U0527518
Käyttöönottopäivä	22.8.1991
Ensirekisteröinti Suomeen	22.8.1991
Tyypikoodi	5900063801
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 6.7.1999
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus

Todistuksen teknisen osan järjestysnumero **23**

Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero **13**

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	2820
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	85,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,042

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	22.8.2017
Seuraava katsastusaikaväli	22.4.2018-22.8.2018

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	348119 km
Pvm	22.8.2017

Viat

Määräaikaikatsastus 22.8.2017 (hyväksytty)

Läihvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.2) Läihvalon suuntaus
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Suuntaus liian ylös
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 22.9.2017 mennessä,

Kori

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1) Korin kiinnitys
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 22.9.2017 mennessä,

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Keskellä
Vika	Halkeama
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 22.9.2017 mennessä,

Muutokatsastustiedot

Muutokatsastettu (pvm)	11.9.2003
Katsastuspäätös	hyväksytty
Muutokatsastettu (pvm)	25.8.2006

Katsastuspäätös

hyväksytty

KoritiedotIstumapaikkojen lkm **2**Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä **1****Mitta- ja massatiedot**Kokonaispituus (mm) **4770**Leveys (mm) **1730**Takaylitys (mm) **1070**Omamassa (kg) **2040**Kattokuorma (kg) **100**Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) **2620**Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) **2625**Perävaunumassa jarruin (kg) **3500**Perävaunumassa jarruitta (kg) **750****Akseli 1**Tekninen sallittu akselimassa (kg) **1250**Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) **1100**Akselivälit (mm) **3000****Akseli 2**Tekninen sallittu akselimassa (kg) **1550**Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) **1520****Akselitiedot****Akseli 1**Ohjaavat **Kyllä**Vetävät **Kyllä**Paripyörillä varustetut **Ei****Akseli 2**Ohjaavat **Ei**Vetävät **Kyllä**Paripyörillä varustetut **Ei****Jarrutiedot**Voimanvälitys- ja tehostamistapa **Nestetoim. alipaineteh.j**Lisätieto **ALB****Erikoisehdot**Osa-alue **Perustiedot**

Selite

Osa-alue	Rakenne
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	