

Ajoneuvon tiedot

KPF-609 Pakettiauto Volkswagen Transporter

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 25.1.2022 13:55

Rajoitukset ja huomautukset

Autoverovapaus

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 2600
Perusvero €/päivä	1,156
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimaveron €/päivä	0,234
Ajoneuvoveron käyttövoimaveron kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	1,390
Vero yhteensä, €/vuosi	507,350
Vuosisivon määrä on laskettu kuluvaan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	KPF-609
Valmistenumero	WV1ZZZ7HZ6H071533
Käyttöönottopäivä	27.1.2006
Ensirekisteröinti Suomeen	27.1.2006
Tyyppinimi	7HK
Tyyppikoodi	4267161403
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 18.12.2018
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	32
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	18

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	1890
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	63,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,034
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	80,00
Sähköhybridi	Ei
Katsastustiedot	
Viimeisin hyväksytty määräaikauskatsastus	
Määräaikauskatsastettu (pvm)	5.2.2021
Seuraava katsastusaikaväli	5.2.2021-7.2.2022
Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema	
Matkamittarilukema	366452 km
Pvm	5.2.2021
Viat	
Määräaikauskatsastus 5.2.2021 (hyväksytty)	
Lähivalo	
Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.2) Lähivalon suuntaus
Sijainti	Edessä vas. ja oik.
Vika	Korkeudensäätö ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 5.3.2021 mennessä,
Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	
Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Edessä
Vika	Halkeama näkökentässä
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 5.3.2021 mennessä,
Muutuskatsastustiedot	
Muutuskatsastettu (pvm)	24.9.2010
Katsastuspäätös	hyväksytty
Koritiedot	
Istumapaikkojen lkm	3
Korityyppi	Umpikorinen (BB)
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2
Mitta- ja massatiedot	
Kokonaispituus (mm)	4890
Leveys (mm)	1900

Korkeus (mm)	1950
Etuylitys (mm)	890
Takaylitys (mm)	1000
Omamassa (kg)	1827
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2600
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2600
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	4800
Perävaunumassa jarruin (kg)	2200
Perävaunumassa jarruita (kg)	750
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1400
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1400
Akselivälit (mm)	3000
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1400
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1400

Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
205/65R16C			107T	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
205/65R16C			107T	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa
Nestetoim. alipaineteh.j**Lisätieto****ABS****Erikoisehdot****Osa-alue****LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat****Erikoisehto****LTJ-tyyppikoodi****Selite****Osa-alue****LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat****Erikoisehto****LTJ-mallimerkintä****Selite****Osa-alue****Rakenne****Selite****Osa-alue****Yleinen****Selite**