

Ajoneuvon tiedot

XPY-130 Pakettiauto Toyota Hiace

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 8.3.2023 10:45

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Ajoneuvovero erääntynyt

Autoverovapaus

Muutoskielto

Katsastuksen ajoaika 17.4.2023 loppuun

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	päästöt (g/km) 224
Perusvero €/päivä	1,007
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimaveron €/päivä	0,252
Ajoneuvoveron käyttövoimaveron kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	1,259
Vero yhteensä, €/vuosi	459,535
Vuosisuorituksen määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	XPY-130
Valmistenumero	JT121JK1100047256
Käyttöönottopäivä	19.1.2009
Ensirekisteröinti Suomeen	19.1.2009
Tyyppinimi	H(1,2)
Tyyppikoodi	4905074462
Versio	4905074462
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 1.1.2022
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus

Todistuksen teknisenosan järjestysnumero 18

Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero 7

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm³) 2490

Käyttövoima Dieselöljy

Suurin nettoteho (kW) 70,00

Teho/omamassasuhde (kW/kg) 0,038

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm) 18.2.2022

Seuraava katsastusaikaväli 18.2.2022-20.2.2023

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema 184026 km

Pvm 17.2.2023

Viat

Määräaikaikatsastus 17.2.2023 (hylätty)

Lisävalot

Päätarkastuskohde Valaisimet ja sähkölaitteet

Komponentti (4.5) Takasumuvalo

Sijainti Vasemmalla takana

Vika Ei toimi

Vakavuus Korjauskehotus

Renkaat ja vanteet

Päätarkastuskohde Akselistot, pyörät ja jousitus

Komponentti (5.2) Rengas

Sijainti Ei mitään

Vika Nastaero liian suuri

Vakavuus Hylätty

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde Koeajo ja näkyvyys

Komponentti (3.2) Tuulilasi

Sijainti Vasemmalla edessä

Vika Kiveniskelmä näkökentässä

Vakavuus Korjauskehotus

Turvavarusteet

Etuturvatyyny Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen

Turvavyön kiristin Penkkirivi 1, Oikea Pakollinen

Turvavyön kiristin Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen

Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso	70/220/ETY - 2003/76B
Dieselöljy	
Kulutus maantieajossa l/100km	7,1
Kulutus kaupunkiajossa l/100km	10,8
Yhdistetty kulutus l/100km	8,5
CO2 Yhdistetty g/km	224
CO g/km	0,13
NO_x g/km	0,32
Hiukkaset g/km	0,03
HC/THC+NO_x g/km	0,34

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Korityyppi	Umpikorinen (BB)
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	4800
Leveys (mm)	1800
Korkeus (mm)	2000
Etuylytys (mm)	870
Takaylytys (mm)	940
Omamassa (kg)	1830
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2800
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2800
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	4800
Perävaunumassa jarruin (kg)	2000
Perävaunumassa jarruita (kg)	750
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1400
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1400
Akselivälit (mm)	2990
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1760
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1760

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei

Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
---	---------------------------------

Lisätieto	ABS
------------------	------------

Erikoisehdot

Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
-----------------	--

Erikoisehto	Renkaat
--------------------	----------------

Selite	
---------------	--