

EPX-904 Kuorma-auto Scania P94DB4X2 NB 260 9.0

Valmistenumero	YS2P4X20001289411
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	10.5.2024–12.5.2025
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Katsastuksen ajoaika 12.7.2025 loppuun

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	18 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	1,5000 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	547,50 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Scania
Kauppanimi	P94DB4X2 NB 260
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	EPX-904
Valmistenumero	YS2P4X20001289411
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Pohjola 6.5.2019
Käyttöönottopäivä	5.4.2004

Ensirekisteröinti Suomeen	5.3.2019
Tuontimaa	Norja
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	28
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	22

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	8 970
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	191,00
Melu ohiajossa (dB)	80,00
Melu paikoillaan (dB)	86,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	12.5.2025
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	10.5.2024
Seuraava katsastusaikaväli	10.5.2024–12.5.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	860 604
Pvm	12.5.2025

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 12.5.2025 (hylätty)

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.4.1) Moottori
Sijainti	Edessä
Vika	Öljyvuoto
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 12.06.2025 mennessä.

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Ei toimi

Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 10.06.2025 mennessä.

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.6) Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
Sijainti	Edessä
Vika	Merkkivalon mukaan ei edellytyksiä toimia
Vakavuus	Hylätty

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Sijainti	Vasemmalla edessä sisempi
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 10.06.2025 mennessä.

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Äärivalo
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 10.06.2025 mennessä.

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.2) Lähivalon suuntaus
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Liian alas
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 10.06.2025 mennessä.

Energiantuottolaitteet

Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(1.1) Paineilmajärjestelmä
Sijainti	Takana
Vika	Vuotaa
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	jarrua painettaessa

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)

88/77/ETY - 2001/27A

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm

2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm) 10 200

Leveys (mm) 2 600

Korkeus (mm) 3 600

Kuormakorin pituus (mm) 7 600

Takaylitys (mm) 2 900

Massatiedot

Omamassa (kg) 10 150

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 19 700

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 18 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 7 500

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 7 500

Akselivälit (mm) 5 700

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 12 300

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 11 500

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
------------	-----------	--------	---------------------------------	------------

315/80R22.5

LI154

katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
------------	-----------	--------	---------------------------------	------------

295/80R22.5

katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	165
Laskentapaine (bar)	7,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	165
Laskentapaine (bar)	7,00

Lisälaitteet

Takalaitanostin

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä
Rakenne	
Ulkomainen rekisterinumero	KH 27124