

NLK-374 Kuorma-auto Mercedes-Benz AXOR 6.4**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	WDB9505461L358238
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	27.5.2024–27.5.2025
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Verotiedot**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	18 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	1,5000 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	547,50 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomın järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Mercedes-Benz
Kauppanimi	AXOR
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	NLK-374
Valmistenumero	WDB9505461L358238
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne

Vakuutus	Pohjola 15.3.2019
Käyttöönottopäivä	3.10.2008
Ensirekisteröinti Suomeen	15.3.2019
Tuontimaa	Ruotsi
Tyyppi	1824
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	29
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	24

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	6 374
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	175,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaishatsastus

Määräaikaishatsastettu (pvm)	27.5.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaishatsastus	27.5.2024
Seuraava katsastusaikaväli	27.5.2024–27.5.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	793 976
Pvm	27.5.2024

Vikatiedot

Määräaikaishatsastus 27.5.2024 (hyväksytty)

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 27.06.2024 mennessä.

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2005/55/EY - 2006/51G
---------------------------	-----------------------

Koritiedot

Korityyppi	Umpikorinen (BB)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	9 450
Leveys (mm)	2 600
Korkeus (mm)	3 900
Etuylitys (mm)	1 460
Takaylitys (mm)	2 800

Massatiedot

Omamassa (kg)	9 500
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 100
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 100
Akselivälit (mm)	5 400

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11 500

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22,5		152		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22,5		152		katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Lisäjarrut	4
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128

Lisälaitteet

Takalaitanostin

