

Ajoneuvon tiedot

KKG-776 Pakettiauto Fiat Ducato

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 12.9.2022 20:49

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Ajoneuvovero erääntynyt

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Autoverovapaus

Muutoskielto

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 3000
Perusvero €/päivä	1,392
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimavero €/päivä	0,270
Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	1,662
Vero yhteensä, €/vuosi	606,630
Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	KKG-776
Valmistenumero	ZFA25000001094599
Käyttöönottopäivä	11.5.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	11.5.2007
Tyyppinimi	250
Tyypikoodi	4410105401
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 1.1.2019
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan	

järjestysnumero	25
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	13

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	2190
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	74,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,037
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	90,00

Katsastustiedot**Viimeisin hyväksytty määräaikauskatsastus**

Määräaikauskatsastettu (pvm)	15.6.2020
Seuraava katsastusaikaväli	15.6.2020-15.6.2021

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	282764 km
Pvm	15.6.2020

Viat**Määräaikauskatsastus 15.6.2020 (hyväksytty)****Öljyvuodot**

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.4.1) Moottori
Sijainti	Edessä
Vika	Moottori öljyinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjauskehotuksessa mainitut viat korjattava 15.7.2020 mennessä.

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	4970
Leveys (mm)	2050
Korkeus (mm)	2250
Etuylitys (mm)	950
Takaylitys (mm)	1020
Omamassa (kg)	2010
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3000
Yhdistelmän suurin sallittu	

kokonaismassa (kg)	5000
Perävaunumassa jarruin (kg)	2000
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1630
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1630
Akselivälit (mm)	3000
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1650
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1650

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Lisätieto	ABS

Erikoisehdot

Osa-alue	Yleinen
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	Renkaat
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	
Osa-alue	Rakenne
Selite	