

Ajoneuvon tiedot

LLL-844 Linja-auto Fiat Ducato

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 18.7.2022 16:37

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	M2 / Linja-auto
Ajoneuvoryhmä	Pienoislinja-auto, Alaluokka A (matalalattialinja-auto)
Rekisteritunnus	LLL-844
Valmistenumero	ZFA25000001649629
Käyttöönottopäivä	14.4.2010
Ensirekisteröinti Suomeen	14.4.2010
Tyyppinimi	DUCATO 40-VAN 15XL-3.0-250EDMFCBXL/404
Versio	2410035304
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Pohjola 1.4.2020
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	19
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	8

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	2990
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	115,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,041
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	90,00
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm) 7.4.2021

Seuraava katsastusaikaväli 7.4.2021-19.4.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema**Matkamittarilukema 320655 km****Pvm 19.4.2022****Viat****Määräaikauskatsastus 19.4.2022 (hylätty)****Seisontajarrun dynamometritesti**

Päätarkastuskohde Jarrujärjestelmät
Komponentti (1.4) 2. akselin seisontajarru
Sijainti Vasemmalla ja oikealla
Vika Jarruvaikutus riittämätön
Vakavuus Hylätty

Seisontajarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde Jarrujärjestelmät
Komponentti (1.4) 2. akselin seisontajarru
Sijainti Oikealla
Vika Ei palaudu
Vakavuus Hylätty

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde Ympäristöhaitat
Komponentti (8.4.1) Moottori
Sijainti Ei mitään
Vika Öljyvuoto
Vakavuus Korjauskehotus

Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

Päätarkastuskohde Ympäristöhaitat
Komponentti (8.2.1.2) OBD - järjestelmä / -tiedot
Sijainti Ei mitään
Vika Merkkivalo ilmaisee vian
Vakavuus Hylätty

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde Koeajo ja näkyvyys
Komponentti (3.2) Tuulilasi
Sijainti Ei mitään
Vika Halkeama näkökentässä
Vakavuus Korjauskehotus

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 14
Korityyppi Umpikorinen (BB)
Seisomapaikkojen lkm 2
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä 1

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	6370
Leveys (mm)	2050
Korkeus (mm)	2520
Etuylytys (mm)	950
Takaylytys (mm)	1380
Omamassa (kg)	2820
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	4005
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	4005
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	6505
Perävaunumassa jarruin (kg)	2500
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	2100
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	2100
Akselivälit (mm)	4040

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	2400
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	2400

Renkaat**Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
225/75R16C	6J		118/116	tyyppi hyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
225/75R16C	6J		118/116	tyyppi hyväksytty

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa Nestetoim. alipaineteh.j

Lisätieto ABS

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Erikoisehdot

Osa-alue Kori

Erikoisehto Vaihtoehtoisesti kuljettajan lisäksi () istumapaikkaa ja () pyörätuolipaikkaa.

Selite

Osa-alue LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

Erikoisehto LTJ-mallimerkintä

Selite

Osa-alue Kori

Selite