

JEF-510 Pakettiauto Mercedes-Benz 110 CDI 2.2

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	VSA63809413324554
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	22.11.2017–22.3.2018
Verotilanne	Ajoneuvon verotietoja ei ole saatavilla, ota yhteyttä ajoneuvoveroneuvontaan p.029 534 5125.
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Autoverovapaus

Perustiedot

Merkki	Mercedes-Benz
Kauppanimi	110 CDI
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	JEF-510
Valmistenumero	VSA63809413324554
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 3.10.2006
Käyttöönottopäivä	22.3.2001
Ensirekisteröinti Suomeen	22.3.2001
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	24
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	14

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	2 150
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	75,00
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	78,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	16.4.2018
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	16.3.2017
Seuraava katsastusaikaväli	22.11.2017–22.3.2018

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	357 358
Pvm	16.4.2018

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 16.4.2018 (hylätty)

Seisontajarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Jarruvoima alle 16% kokonaismassasta
Vakavuus	Hylätty

Alustan kotelot ja pohjalevy

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.1) Pyörän kotelo
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Hylätty

Kori

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.2.3) Ovi ja saranat
Sijainti	Oikealla
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Etu ja sivuoven alareuna

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Sijainti	Edessä vas. ja oik.
Vika	Välyksellinen

Vakavuus

Korjauskehotus

Ohjausnivelet ja -tangot

Päättarkastuskohde

Ohjauslaitteet

Komponentti

(2.1.3) Raidetangon pää

Sijainti

Oikealla sisempi

Vika

Välyksellinen

Vakavuus

Hylätty

Turvavyöt ja -varusteet

Päättarkastuskohde

Muut laitteet ja varusteet

Komponentti

(7.1.5) Turvatyyny

Sijainti

Edessä

Vika

Merkkivalon mukaan ei edellytyksiä toimia

Vakavuus

Hylätty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm

3

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)

4 660

Leveys (mm)

1 880

Korkeus (mm)

1 890

Etuylitys (mm)

810

Takaylitys (mm)

850

Massatiedot

Omamassa (kg)

1 760

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)

2 700

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)

2 700

Perävaunumassa jarruin (kg)

2 000

Perävaunumassa jarruita (kg)

750

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)

1 420

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)

1 420

Akselivälit (mm)

3 000

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)

1 330

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 330
---	-------

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

Rakenne

Yleinen

Yleinen

Erikoisehto

LTJ-tyyppikoodi

LTJ-mallimerkintä

Renkaat