

ZJS-787 Kuorma-auto Mercedes-Benz Atego 6.4

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	WDB9702551L705143
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	25.9.2024–25.9.2025
Verotilanne	Ajoneuvolla avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Ajoneuvovero erääntynyt

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	11 990

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	0,7200 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	262,80 €

Ajoneuvoverot

Erääntynyt ajoneuvovero

Aika	26.4.2025–25.4.2026
Eräpäivä	9.6.2025
Puuttuva vero €	262,80
Korko €	3,27
Yhteensä €	266,07
Viite	01001055543415116015
Verovelvollinen	Nykyinen

Ajoneuvolla on erääntyneitä ajoneuvoveroja, siirry Maksa vero –palveluun.

Pankkiyhteystiedot - Ajoneuvovero

Danske Bank	FI0780001770928183
Nordea	FI7916603000116676

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomın järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Mercedes-Benz
Kauppanimi	Atego
Ajoneuvoluokka	N2 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	ZJS-787
Valmistenumero	WDB9702551L705143
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	LähiTapiola 25.4.2018
Käyttöönottopäivä	10.12.2012
Ensirekisteröinti Suomeen	10.12.2012
Tyyppi	970.25
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	19
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7
Valmistaja/maahantuoja	Fokor Oy Kuivakorventie 1, FIN-30300 Forssa Finland

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	6 374
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	175,00
Huippunopeus (km/h)	90
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	180,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	25.9.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	25.9.2024
Seuraava katsastusaikaväli	25.9.2024–25.9.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)

	405 716
Pvm	25.9.2024

Vikatiedot

Määräaikauskatsastus 25.9.2024 (hyväksytty)

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Siv valo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 25.10.2024 mennessä,

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2005/55/EY - 2008/74G
---------------------------	-----------------------

Dieselöljy

Savutus [m-1] (Joutokäynti %)	0,6000
-------------------------------	--------

Koritiedot

Korityyppi	Umpikorinen (BB)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	8 050
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	3 600
Kuormakorin pituus (mm)	6 350
Leveys etuakselin kohdalla (mm)	2 360
Takakulma sivuttaissiirtymä (mm)	240
Etuylitys (mm)	1 440
Takaylitys (mm)	2 450

Massatiedot

Omamassa (kg)	7 300
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	11 990
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	11 990

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	4 400
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	4 400
Akselivälit (mm)	4 160

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 100
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 100

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vanneko o	Offse t	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70 R19. 5	6.75 x 19.5		136/L	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vanneko o	Offse t	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70 R19. 5	6.75 x 19.5		134/L	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

ALB-venttiilin säätökilven sijainti	Oikealla jalkatilassa muovikannen alla.
ALB:n tarkastuspaine (bar)	8,00
Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Lisäjarrut	3
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	8,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	99
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	8,50

Lisälaitteet

Lämmityslaite
Takalaitanostin

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Yleinen	