

Ajoneuvon tiedot

CGF-568 Pakettiauto Mercedes-Benz

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 11.7.2022 20:38

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Autoverovapaus

Muutoskielto

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm 4.10.2021

Käyttövoima Dieselöljy

Veron peruste kokonaismassa (kg) 3500

Perusvero €/päivä 1,732

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Käyttövoimaveron €/päivä 0,315

Ajoneuvoveron käyttövoimaveron kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Vero yhteensä, €/päivä 2,047

Vero yhteensä, €/vuosi 747,155

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	CGF-568
Valmistenumero	WDB9034131P952549
Käyttöönottopäivä	20.9.1999
Ensirekisteröinti Suomeen	31.12.2003
Tyypikoodi	42431311
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 17.5.2017
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan	

järjestysnumero	29
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	15

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	2870
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	90,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,033

Katsastustiedot**Viimeisin hyväksytty määräaikauskatsastus**

Määräaikauskatsastettu (pvm)	3.2.2021
Seuraava katsastusaikaväli	3.2.2021-3.2.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	374397 km
Pvm	3.2.2021

Viat**Määräaikauskatsastus 3.2.2021 (hyväksytty)****Peilit**

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.3) Ulkostaustapeili
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjauskehotuksessa mainitut viat korjattava 5.3.2021 mennessä.

Alustan kotelot ja pohjalevy

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.1) Alustan pitkittäiskotelo
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjauskehotuksessa mainitut viat korjattava 5.3.2021 mennessä.

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastettu (pvm)	11.8.2004
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Kuormakorin tyyppi	Umpikori eristämätön
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	6550
Leveys (mm)	2200
Takaylitys (mm)	1650
Omamassa (kg)	2715
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3500
Akseli 1	
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1600
Akselivälit (mm)	4030
Akseli 2	
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	2240

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Lisätieto	ABS + ALB

Lisälaitteet**Takalaitanostin****Erikoisehdot**

Osa-alue	Yleinen
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	
Osa-alue	Perustiedot
Selite	

