

YVL-221 Linja-auto Mercedes-Benz AYATS 12.0

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	WEB63416111000006
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	16.11.2016–16.5.2017
Rajoitukset	Määräaikaskatsastus suorittamatta /hyväksymättä Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Perustiedot

Merkki	Mercedes-Benz
Kauppanimi	AYATS
Ajoneuvoluokka	M3 / Linja-auto
Ajoneuvoryhmä	Alaluokka III (M2/M3)
Rekisteritunnus	YVL-221
Valmistenumero	WEB63416111000006
Käyttö	Myyntivarasto
Vakuutus	Pohjantähti 15.2.2019
Käyttöönottopäivä	16.5.2003
Ensirekisteröinti Suomeen	16.1.2009
Tuontimaa	Espanja
Tyyppi	OC500FR-2542/ATLANTIS
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	14
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	9

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	11 967
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	310,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaskatsastus

Määräaikaskatsastettu (pvm)

	11.7.2017
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	4.3.2016
Seuraava katsastusaikaväli	16.11.2016–16.5.2017

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	108 235
Pvm	11.7.2017

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 11.7.2017 (hylätty)

Lisävalot

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.5) Takasumuvalo
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Sivuväli
Sijainti	Vasemmalla ja oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Ääriäly
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Energiantuottolaitteet

Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(1.1) Paineilmajärjestelmä
Sijainti	Edessä
Vika	Vuotaa
Vakavuus	Hylätty

Peilit

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.3) Ulkostaustapeili
Sijainti	Edessä oikealla

Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus

Kori

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.2.3) Ovi ja saranat
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ei voi avata
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	SIDOTTU LIINALLA KIINNI

Jarruvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.3) Jarruvalo
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Hylätty

Jarruvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.3) Keskijarruvalo
Sijainti	Takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus

Dieselmoottorin pakokaasumittaus

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.2.2) Savutusmittaus
Sijainti	Ei mitään
Vika	Mittaus suorittamatta
Vakavuus	Hylätty

Nopeudenrajoitin

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(7.10) Nopeudenrajoitin
Sijainti	Ei mitään
Vika	Tarkastustodistus puuttuu
Vakavuus	Hylätty

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	6.2.2015
Katsastuspäätös	hyväksytty

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	88/77/ETY - 2001/27A
---------------------------	----------------------

Dieselöljy

CO (g/km)	0,31000
NOx (g/km)	4,87000
Savutus [m-1] (Joutokäynti %)	12,0000
HC/THC (g/km)	0,16000
Hiukkaset (g/km)	0,04400

Koritiedot

Korityyppi	Yksikerroksinen (CA)
Istumapaikkojen lkm	17

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	14 950
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	3 900
Etuylitys (mm)	2 600
Takaylitys (mm)	3 480

Massatiedot

Omamassa (kg)	16 800
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	25 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 100
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 100
Akseliväli (mm)	7 570

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	12 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11 500
Akselivälit (mm)	1 300

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	6 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	6 000

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22,5		154		katsastuksessa merkitty
295/80R22.5		152		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22,5				katsastuksessa merkitty
295/80R22,5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei

Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Kyllä
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,50
Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Lisäjarrut	1
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Yleinen

Erikoisehto

Nopeus 100 km/h.

Ulkomainen rekisterinumero

7982CJC