

NCP-770 Kuorma-auto Chevrolet 6.5**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	1GCFG25FOW1097346
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	12.8.2022–14.8.2023
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Vakuutuksen maksamattomuustieto

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	3 900

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	0,234 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	85,41 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään.

Perustiedot

Merkki	Chevrolet
Ajoneuvoluokka	N2 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	NCP-770
Valmistenumero	1GCFG25FOW1097346

Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 31.8.2021
Käyttöönottopäivä	26.3.1999
Ensirekisteröinti Suomeen	26.3.1999
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	47
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	31

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	6 460
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	140,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaskatsastus

Määräaikaskatsastettu (pvm)	12.8.2022
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaskatsastus	12.8.2022
Seuraava katsastusaikaväli	12.8.2022–14.8.2023

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	313 148
Pvm	12.8.2022

Vikatiedot

Määräaikaskatsastus 12.8.2022 (hyväksytty)

Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.2) Heilahduksenvaimennin
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Vuotaa
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 12.09.2022 mennessä.

Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.2) Heilahduksenvaimentimen kiinnitys
Sijainti	Oikealla edessä alempi
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 12.09.2022 mennessä.

Runko

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.1) Pitkittäinen runkopalkki
Sijainti	Vasemmalla takana sisempi
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 12.09.2022 mennessä.

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	27.7.2020
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 560
Leveys (mm)	2 020
Etuylitys (mm)	860
Takaylitys (mm)	1 270

Massatiedot

Omamassa (kg)	2 820
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 900

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 3 900

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 724
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 724
Akselivälit (mm)	3 430

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	2 431
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	2 430

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Neste+painenestejarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Seisontajarru

Ei

Akseli 2

Seisontajarru

Ei

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä
Perustiedot	
Rakenne	
Rakenne	
Kori	
Yleinen	