

BMI-580 Kuorma-auto Scania R (11,12) L-6X2 11.7

Valmistenumero	YS2R6X20062022490
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	2.11.2022–2.11.2023
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Muutoskielto
	Katsastuksen ajoaika 2.1.2024 loppuun

Perustiedot

Merkki	Scania
Kauppanimi	R (11,12) L-6X2
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Auton alustalle rakennettu työkone
Rekisteritunnus	BMI-580
Valmistenumero	YS2R6X20062022490
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 6.8.2021
Käyttöönottopäivä	14.2.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	14.2.2007
Tyyppi	SCANIA3N3
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	38
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	21
Versio	2540209128

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	11 700
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	353,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	2.11.2023
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	2.11.2022
Seuraava katsastusaikaväli	2.11.2022–2.11.2023

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	1 245 296
Pvm	2.11.2023

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 2.11.2023 (hylätty)

Asiapaperit

Päätarkastuskohde	Ajoneuvon tunnistus
Komponentti	(0.1) Asiapaperit
Sijainti	Ei mitään
Vika	Jarrulaskelma puutteellinen
Vakavuus	Hylätty

Nopeudenrajoitin

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(7.10) Nopeudenrajoitin
Sijainti	Ei mitään
Vika	Tarkastustodistus puuttuu
Vakavuus	Hylätty

Dieselmoottorin pakokaasumittaus

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.2.2) Savutusmittaus
Sijainti	Ei mitään
Vika	Mittaus suorittamatta
Vakavuus	Hylätty

Nopeusmittari ja ajopiirturi

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(7.9) Ajopiirturi
Sijainti	Ei mitään
Vika	Tarkastusta ei ole suoritettu
Vakavuus	Hylätty

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.6) Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
Sijainti	Ei mitään
Vika	Merkkivalon mukaan ei edellytyksiä toimia
Vakavuus	Hylätty

Kytkenälaitteet

Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(6.1.6) Vetolaite
Sijainti	Takana
Vika	Vetokytkimen varmistusnasta ei toimi.
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	nasta poikki

Kytkenälaitteet

Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(6.1.6) Vetokytkimen tappi
Sijainti	Takana
Vika	Kulunut
Vakavuus	Hylätty

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.4.1) Moottori
Sijainti	Ei mitään
Vika	Öljyvuoto
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 02.12.2023 mennessä.

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Sijainti	1-akselilla oikealla
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	korikumi. Korjattava 02.12.2023 mennessä.

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.1.2) Olkatappi
Sijainti	3-akseli vas. ja oik.
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	24.11.2017
Katsastuspäätös	hyväksytty

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	31.12.2013
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Korityyppi	Muut erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot (SG)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	10 120
Leveys (mm)	2 600
Kuormakorin pituus (mm)	7 800
Leveys etuakselin kohdalla (mm)	2 480

Etulyitys (mm)	1 460
Takaylyitys (mm)	2 600
Kääntymistakaleveys (mm)	2 600

Massatiedot

Omamassa (kg)	20 950
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	27 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	4 700

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11 500
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 500

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5	9.00		156	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Kyllä
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Lisäjarrut	4
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Lisälaitteet

Takalaitanostin
Höyrypesulaitteisto

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä
Perustiedot	
Perustiedot	
Yleinen	