

ERY-308 Pakettiauto Mercedes-Benz Sprinter 2.1

Valmistenumero	WDB9061351N497803
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	8.5.2023–8.5.2024
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Autoverovapaus

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Päästöt (g/km)	217

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	0,965 €
Käyttövoimaveron määrä päivässä	0,315 €
Veron määrä päivässä yhteensä	1,280 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	467,20 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään.

Perustiedot

Merkki	Mercedes-Benz
Kauppanimi	Sprinter
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Ajoneuvoryhmä	Alaluokka III (N1)
Rekisteritunnus	ERY-308
Valmistenumero	

	WDB9061351N497803
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 6.5.2020
Käyttöönottopäivä	8.11.2011
Ensirekisteröinti Suomeen	8.11.2011
Tyyppi	905BA35
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	24
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	16

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	2 143
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	120,00
Melu ohiajossa (dB)	76,00
Melu paikoillaan (dB)	84,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	8.5.2023
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	8.5.2023
Seuraava katsastusaikaväli	8.5.2023–8.5.2024

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	388 745
Pvm	8.5.2023

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 8.5.2023 (hyväksytty)

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.2) Lähivalon suuntaus
Sijainti	Oikealla
Vika	Korkeudensäätö ei toimi

Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 8.6.2023 mennessä,

Takavallo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Takavallo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 8.6.2023 mennessä,

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Ei mitään
Vika	Halkeama näkökentässä
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 8.6.2023 mennessä,

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	15.11.2011
Katsastuspäätös	hyväksytty

Turvavarusteet

Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Oikea (Asennettu valinnainen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Keski (Asennettu valinnainen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2005/55/EY - 2008/74G
---------------------------	-----------------------

Dieselöljy

Kulutus maantieajossa (l/100km)	7,20
Kulutus kaupunkiajossa (l/100km)	

	10,10
Yhdistetty kulutus (l/100km)	8,20
CO2 Yhdistetty (g/km)	217,00
CO (ETC g/kWh)	0,09270
NOx (ETC g/kWh)	1,84300

Koritiedot

Korityyppi	Umpikorinen (BB)
Istumapaikkojen lkm	3

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	6 859
Leveys (mm)	2 230
Kuormakorin pituus (mm)	4 300
Leveys etuakselin kohdalla (mm)	1 990
Etuylitys (mm)	1 004
Takaylitys (mm)	1 530

Massatiedot

Omamassa (kg)	2 650
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 500
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 500
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	5 500
Perävaunumassa jarruin (kg)	2 000
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 650
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 650
Akselivälit (mm)	4 325

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	2 250
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	2 250

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
235/65R16C				tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
235/65R16C				tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Ei

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Kyllä

Lisälaitteet

Takalaitanostin

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Perustiedot