

EXG-134 Henkilöauto Mercedes-Benz SPRINTER 316NGT PROSTYLE 1.8

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	WDB9066331S340162
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	25.9.2019–25.9.2020
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Bensiini/CNG
Päästöt (g/km)	263

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	1,2430 €
Käyttövoimaveron määrä päivässä	1,0850 €
Veron määrä päivässä yhteensä	2,3280 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	849,72 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomın järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Mercedes-Benz
Kauppanimi	SPRINTER 316NGT PROSTYLE

Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	EXG-134
Valmistenumero	WDB9066331S340162
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Pohjola 1.4.2020
Käyttöönottopäivä	18.8.2009
Ensirekisteröinti Suomeen	18.8.2009
Tyyppi	906
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	41
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	30

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1 800
Käyttövoima	Bensiini/CNG
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	115,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	25.9.2019
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	25.9.2019
Seuraava katsastusaikaväli	25.9.2019–25.9.2020

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	277 147
Pvm	25.9.2019

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 25.9.2019 (hyväksytty)

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.2) Lähivalon suuntaus
Sijainti	Oikealla
Vika	Liian alas
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 25.10.2019 mennessä

Alustan kotelot ja pohjalevy

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.1) Helmakotelo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 25.10.2019 mennessä

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Ei mitään
Vika	Halkeama näkökentässä
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 25.10.2019 mennessä

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	25.9.2019
Katsastuspäätös	hyväksytty

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	26.6.2014
Katsastuspäätös	hyväksytty

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	70/220/ETY - 2006/96B
CNG	
Kulutus maantieajossa (l/100km)	11,30
Kulutus kaupunkiajossa (l/100km)	20,40
Yhdistetty kulutus (l/100km)	14,70
CO2 Yhdistetty (g/km)	263,00

Koritiedot

Korityyppi	Monikäyttöajoneuvo (AF)
Istumapaikkojen lkm	9

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 910
Leveys (mm)	1 990

Massatiedot

Omamassa (kg)	2 780
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 500
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 500
Perävaunumassa jarruin (kg)	2 000
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 650
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 650
Akselivälit (mm)	3 665

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	2 250
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	2 250

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
235/65R16C			115	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
235/65R16C			115	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei

Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseli 2	
Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä