

## Ajoneuvon tiedot

### JLI-95 Pakettiauto Nissan Vanette

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 9.9.2020 11:07

### Rajoitukset ja huomautukset

#### Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Autoverovapaus

#### Verotiedot

Käyttövoima	<b>Dieselöljy</b>
Veron peruste	<b>kokonaismassa (kg) 2505</b>
Perusvero €/päivä	<b>1,156</b>

**Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.**

Käyttövoimavero €/päivä	<b>0,234</b>
-------------------------	--------------

**Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.**

Vero yhteensä, €/päivä	<b>1,390</b>
------------------------	--------------

Vero yhteensä, €/vuosi	<b>508,740</b>
------------------------	----------------

**Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.**

#### Perustiedot

Ajoneuvon tila	<b>Rekisterissä</b>
Ajoneuvoluokka	<b>N1 / Pakettiauto</b>
Rekisteritunnus	<b>JLI-95</b>
Valmistenumero	<b>VSKDEV23U0090601</b>
Käyttöönottopäivä	<b>2.9.1999</b>
Ensirekisteröinti Suomeen	<b>2.9.1999</b>
Tyyppikoodi	<b>4900052403</b>
Käyttö	<b>Yksityinen</b>
Vakuutus	<b>Pohjola 22.9.2009</b>
Vakuutustyyppi	<b>Liikennevakuutus</b>
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	<b>20</b>
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	<b>16</b>

#### Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	<b>2280</b>
Käyttövoima	<b>Dieselöljy</b>
Suurin nettoteho (kW)	<b>55,00</b>
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	<b>0,035</b>
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	<b>60,00</b>

### Katsastustiedot

#### Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	<b>4.11.2011</b>
Seuraava katsastusaikaväli	<b>2.5.2012-3.9.2012</b>

#### Viat

Määräaikaiskatsastus 17.9.2012 (hylätty)

#### Renkaat ja vanteet

Päätarkastuskohde	<b>Akselistot, pyörät ja jousitus</b>
Komponentti	<b>(5.2) Rengas</b>
Sijainti	<b>Takana vas. ja oik.</b>
Vika	<b>Renkaan kantavuus ei riitä</b>
Vakavuus	<b>Hylätty</b>

#### Etuakselisto

Päätarkastuskohde	<b>Akselistot, pyörät ja jousitus</b>
Komponentti	<b>(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys</b>
Sijainti	<b>Edessä vas. ja oik.</b>
Vika	<b>Välyksellinen</b>
Vakavuus	<b>Korjauskehotus</b>

#### Öljyvuodot

Päätarkastuskohde	<b>Ympäristöhaitat</b>
Komponentti	<b>(8.4.1) Moottori</b>
Sijainti	<b>Ei mitään</b>
Vika	<b>Öljyvuoto</b>
Vakavuus	<b>Korjauskehotus</b>

#### Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde	<b>Akselistot, pyörät ja jousitus</b>
Komponentti	<b>(5.3.4) Jousituksen laakerointi</b>
Sijainti	<b>Takana vas. ja oik.</b>
Vika	<b>Välyksellinen</b>
Vakavuus	<b>Hylätty</b>

#### Voimansiirto

Päätarkastuskohde	<b>Muut laitteet ja varusteet</b>
Komponentti	<b>(6.1.7) Kardaaniakselin nivel</b>
Sijainti	<b>Edessä ja takana</b>
Vika	<b>Välyksellinen</b>
Vakavuus	<b>Hylätty</b>

#### Alustan kotelot ja pohjalevy

Päätarkastuskohde	<b>Alusta ja kori</b>
-------------------	-----------------------

Komponentti	<b>(6.1.1) Pyörän kotelo</b>
Sijainti	<b>Vasemmalla takana</b>
Vika	<b>Ruostevaurioitunut</b>
Vakavuus	<b>Korjauskehotus</b>

### **Alustan kotelot ja pohjalevy**

Päätarkastuskohde	<b>Alusta ja kori</b>
Komponentti	<b>(6.1.1) Poikittainen takahelmakotelo</b>
Sijainti	<b>Vasemmalla takana</b>
Vika	<b>Ruostevaurioitunut</b>
Vakavuus	<b>Korjauskehotus</b>

### **Koritiedot**

---

Istumapaikkojen lkm	<b>2</b>
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	<b>1</b>

### **Mitta- ja massatiedot**

---

Kokonaispituus (mm)	<b>4500</b>
Leveys (mm)	<b>1700</b>
Korkeus (mm)	<b>1980</b>
Leveys etuakselin kohdalla (mm)	<b>1700</b>
Etuylytys (mm)	<b>720</b>
Takaylytys (mm)	<b>880</b>
Omamassa (kg)	<b>1570</b>
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	<b>2505</b>
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	<b>2505</b>
Perävaunumassa jarruin (kg)	<b>1500</b>
Perävaunumassa jarruitta (kg)	<b>500</b>
<b>Akseli 1</b>	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	<b>995</b>
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	<b>995</b>
Akselivälit (mm)	<b>2900</b>
<b>Akseli 2</b>	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	<b>1570</b>
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	<b>1570</b>

### **Akselitiedot**

---

<b>Akseli 1</b>	
Ohjaavat	<b>Kyllä</b>
Vetävät	<b>Ei</b>
Paripyörillä varustetut	<b>Ei</b>
<b>Akseli 2</b>	
Ohjaavat	<b>Ei</b>
Vetävät	<b>Kyllä</b>

Paripyörillä varustetut

Ei

**Jarrutiedot**

Voimanvälitys- ja tehostamistapa

**Nestetoim. alipaineteh.j**

Lisätieto

**ALB****Erikoisehdot**

Osa-alue

**LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,  
rekisteröintitodistukselle tulevat**

Erikoisehto

**LTJ-tyyppikoodi**

Selite

Osa-alue

**Perustiedot**

Selite

Osa-alue

**LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,  
rekisteröintitodistukselle tulevat**

Erikoisehto

**LTJ-mallimerkintä**

Selite

Osa-alue

**Rakenne**

Selite

Osa-alue

**Yleinen**

Selite