

Ajoneuvon tiedot

AEF-600 Pakettiauto Mercedes-Benz Vito 115 cdi

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 14.8.2023 20:47

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Ajoneuvovero erääntynyt

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Autoverovapaus

Vakuutuksen maksamattomuustieto

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 2770
Perusvero €/päivä	1,270
Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.	
Käyttövoimaveron €/päivä	0,252
Ajoneuvoveron käyttövoimaveron kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.	
Vero yhteensä, €/päivä	1,522
Vero yhteensä, €/vuosi	555,530
Vuosisivon määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.	

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Rekisteritunnus	AEF-600
Valmistenumero	WDF63960113031079
Käyttöönottopäivä	16.4.2004
Ensirekisteröinti Suomeen	16.4.2004
Tyyppinimi	639
Tyyppikoodi	4243161407
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 25.9.2021
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan	

järjestysnumero	63
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	46

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	2140
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	110,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,058
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	75,00

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikauskatsastus	
Määräaikauskatsastettu (pvm)	25.4.2022
Seuraava katsastusaikaväli	25.4.2022-15.5.2023
Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema	
Matkamittarilukema	335740 km
Pvm	25.4.2022

Viat**Määräaikauskatsastus 25.4.2022 (hyväksytty)****Tuulilasi ja puhdistuslaitteet**

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Edessä
Vika	Halkeama näkökentässä
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 25.05.2022 mennessä.

Suojarakenteet

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.4) Puskuri
Sijainti	Edessä
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 25.05.2022 mennessä.

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	3
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	2

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	4750
Leveys (mm)	1910
Korkeus (mm)	1950
Etuylytys (mm)	790

Takaylitys (mm)	760
Omamassa (kg)	1900
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2770
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2770
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	4770
Perävaunumassa jarruin (kg)	2000
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1470
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1470
Akselivälit (mm)	3200
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1470
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1470

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Lisätieto	ABS

Erikoisehdot

Osa-alue	Rakenne
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	Renkaat
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	

Osa-alue

**LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,
rekisteröintitodistukselle tulevat**

Erikoisehto

LTJ-mallimerkintä

Selite