

## Ajoneuvon tiedot

### RPG-396 Kuorma-auto Renault Midlum 240.14 light

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 24.2.2020 15:10

### Rajoitukset ja huomautukset

#### Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikaikatsastus suorittamatta/hyväksymättä

#### Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	<b>9.12.2019</b>
Käyttövoima	<b>Dieselöljy</b>
Veron peruste	<b>kokonaisuudessa (kg) 14000</b>
Perusvero €/päivä	<b>0,000</b>

**Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaisuudessaan.**

Käyttövoimavero €/päivä	<b>0,980</b>
-------------------------	--------------

**Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.**

Vero yhteensä, €/päivä	<b>0,980</b>
------------------------	--------------

Vero yhteensä, €/vuosi	<b>358,680</b>
------------------------	----------------

**Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.**

#### Perustiedot

Ajoneuvon tila	<b>Poistettu liikenteestä</b>
Ajoneuvoluokka	<b>N3 / Kuorma-auto</b>
Rekisteritunnus	<b>RPG-396</b>
Valmistenumero	<b>VF644AHL000003406</b>
Käyttöönottopäivä	<b>26.8.2008</b>
Ensirekisteröinti Suomeen	<b>26.8.2008</b>
Tyyppinimi	<b>MIDLUM 240-14T-44AHL3/440</b>
Käyttö	<b>Luvanvarainen</b>
Vakuutus	<b>IF 26.6.2014</b>
Vakuutustyyppi	<b>Liikennevakuutus</b>
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	<b>25</b>
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	<b>15</b>

**Moottorin tiedot**

Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	<b>7146</b>
Käyttövoima	<b>Dieselöljy</b>
Suurin nettoteho (kW)	<b>177,00</b>
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	<b>0,025</b>
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	<b>0,00</b>

**Katsastustiedot****Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	<b>24.9.2018</b>
Seuraava katsastusaikaväli	<b>24.9.2018-24.9.2019</b>

**Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema**

Matkamittarilukema	<b>355825 km</b>
Pvm	<b>26.8.2019</b>

**Viat**

Määräaikaiskatsastus 26.8.2019 (hylätty)

**Käyttöjarrun dynamometritesti**

Päätarkastuskohde	<b>Jarrujärjestelmät</b>
Komponentti	<b>(1.2) Takajarru</b>
Sijainti	<b>Takana</b>
Vika	<b>Jarruvoimien ero liian suuri</b>
Vakavuus	<b>Hylätty</b>

**Seisontajarrun dynamometritesti**

Päätarkastuskohde	<b>Jarrujärjestelmät</b>
Komponentti	<b>(1.4)(1.1.6) Seisontajarru</b>
Sijainti	<b>Ei mitään</b>
Vika	<b>Jarruvoimien ero liian suuri</b>
Vakavuus	<b>Hylätty</b>

**Suuntavalo**

Päätarkastuskohde	<b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b>
Komponentti	<b>(4.4) Sivusuuntavalo</b>
Sijainti	<b>Vasemmalla ja oikealla</b>
Vika	<b>Ei toimi</b>
Vakavuus	<b>Korjauskehotus</b>

**Muut valot ja valaistut kilvet**

Päätarkastuskohde	<b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b>
Komponentti	<b>(4.2) Äärivalo</b>
Sijainti	<b>Oikealla edessä ylempi</b>
Vika	<b>Ei toimi</b>
Vakavuus	<b>Korjauskehotus</b>

**Muut valot ja valaistut kilvet**

Päätarkastuskohde	<b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b>
Komponentti	<b>(4.2) Äärivalo</b>

Sijainti	<b>Edessä vas. ja oik.</b>
Vika	<b>Ei toimi</b>
Vakavuus	<b>Korjauskehotus</b>
Lisätieto	<b>Hytin nurkissa olevat</b>
<b>Suojarakenteet</b>	
Päätarkastuskohde	<b>Alusta ja kori</b>
Komponentti	<b>(6.1.4) Sivusuoja</b>
Sijainti	<b>Vasemmalla edessä</b>
Vika	<b>Vaurioitunut</b>
Vakavuus	<b>Hylätty</b>

**Kulutus- ja päästötiedot**


---

Päästötaso	<b>2005/55/EY - 2006/51C</b>
<b>Dieselöljy</b>	
CO g/km	<b>0,132</b>
NO <sub>x</sub> g/km	<b>2,531</b>
HC/THC g/km	<b>0,004</b>

**Koritiedot**


---

Istumapaikkojen lkm	<b>2</b>	
Korityyppi	<b>Umpikorinen (BB)</b>	
Kuormakorin tyyppi	<b>Umpikori eristetty</b>	
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	<b>1</b>	
Sivusuojat	Sijainti	Tila
	<b>Sivusuoja vasen</b>	<b>K</b>
	<b>Sivusuoja oikea</b>	<b>K</b>
Alleajosuojat	Sijainti	Tila
	<b>Edessä</b>	<b>K</b>
	<b>Takana</b>	<b>K</b>

**Mitta- ja massatiedot**


---

Kokonaispituus (mm)	<b>8600</b>
Leveys (mm)	<b>2600</b>
Korkeus (mm)	<b>3100</b>
Kuormakorin pituus (mm)	<b>6860</b>
Takakulma sivuttaissiirtymä (mm)	<b>358</b>
Etuylitys (mm)	<b>1325</b>
Takaylitys (mm)	<b>2870</b>
Kääntymistakaleveys (mm)	<b>2600</b>
Kääntymistakaylitys (mm)	<b>2870</b>
Omamassa (kg)	<b>7100</b>
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	<b>14000</b>
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	<b>14000</b>
<b>Akseli 1</b>	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	<b>5800</b>

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	<b>5800</b>
Akselivälit (mm)	<b>4400</b>
<b>Akseli 2</b>	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	<b>9440</b>
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	<b>9440</b>

## Renkaat

### Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
<b>285/70R19.5</b>			<b>144</b>	<b>tyyppihyväksytty</b>

### Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
<b>285/70R19.5</b>				<b>tyyppihyväksytty</b>

## Akselitiedot

### Akseli 1

Ohjaavat	<b>Kyllä</b>
Ohjautuvat	<b>Ei</b>
Vetävät	<b>Ei</b>
Paripyörillä varustetut	<b>Ei</b>
Nostettavat	<b>Ei</b>
Kevennettävä	<b>Ei</b>
Jarruttava	<b>Kyllä</b>

### Akseli 2

Ohjaavat	<b>Ei</b>
Ohjautuvat	<b>Ei</b>
Vetävät	<b>Kyllä</b>
Paripyörillä varustetut	<b>Kyllä</b>
Nostettavat	<b>Ei</b>
Kevennettävä	<b>Ei</b>
Jarruttava	<b>Kyllä</b>

## Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa **Paineilmajarrut**

Lisätieto **EBS**

### Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	<b>Levyjarru</b>
Seisontajarru	<b>Ei</b>
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	<b>184</b>
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	<b>37,0</b>
Laskentapaine (bar)	<b>6,0</b>

### Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	<b>Levyjarru</b>
Seisontajarru	<b>Kyllä</b>

Jarrusylinterin halkaisija (mm)	<b>184</b>
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	<b>37,0</b>
Laskentapaine (bar)	<b>6,0</b>

### **Lisälaitteet**

---

### **Takalaitanostin**