

## Ajoneuvon tiedot

### SNI-333 Pakettiauto Mercedes-Benz Sprinter 311 cdi

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 24.2.2020 16:04

### Rajoitukset ja huomautukset

#### Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Ajokielto

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikauskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Autoverovapaus

#### Verotiedot

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Verollisuusajan päättymispvm | <b>25.4.2019</b>               |
| Käyttövoima                  | <b>Dieselöljy</b>              |
| Veron peruste                | <b>kokonaismassa (kg) 3500</b> |
| Perusvero €/päivä            | <b>1,732</b>                   |

**Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Käyttövoimaveron €/päivä | <b>0,315</b> |
|--------------------------|--------------|

**Ajoneuvoveron käyttövoimaveron kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Vero yhteensä, €/päivä | <b>2,047</b>   |
| Vero yhteensä, €/vuosi | <b>749,202</b> |

**Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.**

#### Perustiedot

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Ajoneuvon tila            | <b>Poistettu liikenteestä</b> |
| Ajoneuvoluokka            | <b>N1 / Pakettiauto</b>       |
| Ajoneuvoryhmä             | <b>Alaluokka III (N1)</b>     |
| Rekisteritunnus           | <b>SNI-333</b>                |
| Valmistenumero            | <b>WDB9036121R908440</b>      |
| Käyttöönottopäivä         | <b>20.2.2006</b>              |
| Ensirekisteröinti Suomeen | <b>20.2.2006</b>              |
| Tyyppinimi                | <b>90(1,2,3)</b>              |
| Tyypikoodi                | <b>4243132102</b>             |
| Käyttö                    | <b>Yksityinen</b>             |
| Vakuutus                  | <b>IF 23.9.2013</b>           |

Vakuutustyyppi **Liikennevakuutus**

Todistuksen teknisen osan järjestysnumero **27**

Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero **16**

### **Moottorin tiedot**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> ) | <b>2140</b>       |
| Käyttövoima                     | <b>Dieselöljy</b> |
| Suurin nettoteho (kW)           | <b>80,00</b>      |
| Teho/omamassasuhte (kW/kg)      | <b>0,032</b>      |
| Sähköhybridi                    | <b>Ei</b>         |

### **Katsastustiedot**

#### **Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Määräaikaikatsastettu (pvm) | <b>17.1.2018</b>            |
| Seuraava katsastusaikaväli  | <b>20.10.2018-20.2.2019</b> |

#### **Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Matkamittarilukema | <b>489403 km</b> |
| Pvm                | <b>22.2.2019</b> |

#### **Viat**

Määräaikaikatsastus 22.2.2019 (hylätty)

#### **Seisontajarrun dynamometritesti**

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Päätarkastuskohde | <b>Jarrujärjestelmät</b>                    |
| Komponentti       | <b>(1.4)(1.1.6) Seisontajarru</b>           |
| Sijainti          | <b>Ei mitään</b>                            |
| Vika              | <b>Jarruvoima alle 16% kokonaismassasta</b> |
| Vakavuus          | <b>Ajokielto</b>                            |

#### **Etuvalo**

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Päätarkastuskohde | <b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b> |
| Komponentti       | <b>(4.2) Etuvalo</b>               |
| Sijainti          | <b>Edessä vas. ja oik.</b>         |
| Vika              | <b>Ei toimi</b>                    |
| Vakavuus          | <b>Korjauskehotus</b>              |

#### **Takavallo**

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Päätarkastuskohde | <b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b> |
| Komponentti       | <b>(4.2.1) Takavalon lasi</b>      |
| Sijainti          | <b>Vasemmalla ja oikealla</b>      |
| Vika              | <b>Vaurioitunut</b>                |
| Vakavuus          | <b>Korjauskehotus</b>              |

#### **Kori**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Päätarkastuskohde | <b>Alusta ja kori</b>         |
| Komponentti       | <b>(6.2.3) Ovi ja saranat</b> |
| Sijainti          | <b>Oikealla</b>               |
| Vika              | <b>Ruostevaurioitunut</b>     |
| Vakavuus          | <b>Hylätty</b>                |

**Muut laitteet ja varusteet**

Päätarkastuskohde

Komponentti

Sijainti

Vika

Vakavuus

**Turvavyöt ja -varusteet**

Päätarkastuskohde

Komponentti

Sijainti

Vika

Vakavuus

Lisätieto

**Tuulilasi ja puhdistuslaitteet**

Päätarkastuskohde

Komponentti

Sijainti

Vika

Vakavuus

**Tuulilasi ja puhdistuslaitteet**

Päätarkastuskohde

Komponentti

Sijainti

Vika

Vakavuus

**Muut laitteet ja varusteet****(6.2.9) Takalaitanostin**

Takana vas. ja oik.

Öljyvuoto

Korjauskehotus

**Muut laitteet ja varusteet****(7.1.2) Turvavyön lukko**

Edessä oikealla

Toiminta epävarmaa

Hylätty

suoja puuttuu

**Koeajo ja näkyvyys****(3.2) Tuulilasi**

Edessä

Halkeama näkökentässä

Korjauskehotus

**Koeajo ja näkyvyys****(3.4) Pyyhkijän sulka**

Edessä oikealla

Vaurioitunut

Korjauskehotus

**Muutokatsastustiedot**

Muutokatsastettu (pvm)

**11.2.2010**

Katsastuspäätös

**hyväksytty****Turvavarusteet**

Etuturvatyyny

**Penkkirivi 1, Vasen Asennettu valinnainen****Koritiedot**

Istumapaikkojen lkm

**2**

Korityyppi

**Umpikorinen (BB)**

Kuormakorin tyyppi

**Umpikori eristämätön**

Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä

**1****Mitta- ja massatiedot**

Kokonaispituus (mm)

**5970**

Leveys (mm)

**2250**

Korkeus (mm)

**3100**

Kuormakorin pituus (mm)

**3700**

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Etuylitys (mm)                                     | <b>900</b>  |
| Takaylitys (mm)                                    | <b>1520</b> |
| Omamassa (kg)                                      | <b>2530</b> |
| Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) | <b>3500</b> |
| Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)        | <b>3500</b> |
| Perävaunumassa jarruin (kg)                        | <b>2800</b> |
| Perävaunumassa jarruita (kg)                       | <b>750</b>  |
| <b>Akseli 1</b>                                    |             |
| Tekninen sallittu akselimassa (kg)                 | <b>1600</b> |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)          | <b>1600</b> |
| Akselivälit (mm)                                   | <b>3550</b> |
| <b>Akseli 2</b>                                    |             |
| Tekninen sallittu akselimassa (kg)                 | <b>2240</b> |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)          | <b>2240</b> |

### Akselitiedot

#### Akseli 1

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Ohjaavat                | <b>Kyllä</b> |
| Ohjautuvat              | <b>Ei</b>    |
| Vetävät                 | <b>Ei</b>    |
| Paripyörillä varustetut | <b>Ei</b>    |
| Nostettavat             | <b>Ei</b>    |
| Kevennettävä            | <b>Ei</b>    |
| Jarruttava              | <b>Kyllä</b> |

#### Akseli 2

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Ohjaavat                | <b>Ei</b>    |
| Ohjautuvat              | <b>Ei</b>    |
| Vetävät                 | <b>Kyllä</b> |
| Paripyörillä varustetut | <b>Ei</b>    |
| Nostettavat             | <b>Ei</b>    |
| Kevennettävä            | <b>Ei</b>    |
| Jarruttava              | <b>Kyllä</b> |

### Jarrutiedot

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Voimanvälitys- ja tehostamistapa | <b>Nestetoim. alipaineteh.j</b> |
| Lisätieto                        | <b>ABS + ALB</b>                |
| <b>Akseli 1</b>                  |                                 |
| Pyöräjarrun tyyppi               | <b>Levyjarru</b>                |
| Seisontajarru                    | <b>Ei</b>                       |
| <b>Akseli 2</b>                  |                                 |
| Pyöräjarrun tyyppi               | <b>Levyjarru</b>                |
| Seisontajarru                    | <b>Kyllä</b>                    |

## Lisälaitteet

---

### Takalaitanostin

#### Erikoisehdot

---

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Osa-alue    | <b>LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,<br/>rekisteröintitodistukselle tulevat</b> |
| Erikoisehto | <b>LTJ-tyyppikoodi</b>                                                         |
| Selite      |                                                                                |
| Osa-alue    | <b>LTJ: mallin ylimääräiset tiedot,<br/>rekisteröintitodistukselle tulevat</b> |
| Erikoisehto | <b>LTJ-mallimerkintä</b>                                                       |
| Selite      |                                                                                |
| Osa-alue    | <b>Perustiedot</b>                                                             |
| Selite      |                                                                                |
| Osa-alue    | <b>Yleinen</b>                                                                 |
| Erikoisehto | <b>Nopeus 100 km/h.</b>                                                        |
| Selite      |                                                                                |
| Osa-alue    | <b>Rakenne</b>                                                                 |
| Selite      |                                                                                |
| Osa-alue    | <b>Yleinen</b>                                                                 |
| Selite      |                                                                                |