

Ajoneuvon tiedot

WAH-507 Perävaunu Kome

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 8.8.2022 11:15

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Vakuutuksen maksamattomuustieto

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	WAH-507
Valmistenumero	YF9KOME38YX026956
Käyttöönottopäivä	17.3.2000
Ensirekisteröinti Suomeen	17.3.2000
Tyypikoodi	0
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 19.11.2020
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	31
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	17

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksyty määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	12.8.2019
Seuraava katsastusaikaväli	12.8.2019-12.8.2020

Viat

Määräaikaiskatsastus 10.3.2020 (hylätty)

Käyttöjarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.2) Telin jarrutussuhde
Sijainti	Edessä
Vika	Liian alhainen, tyhjä ajoneuvo
Vakavuus	Hylätty
	1 akselin jarrusuhde+ 3ja 4 akselin jarrusuhde liian

Lisätieto	pieni
Käyttöjarrun dynamometritesti	
Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.2) Ajoneuvon jarrutussuhde
Sijainti	Edessä
Vika	Liian alhainen, kuormattu ajoneuvo
Vakavuus	Hylätty
Käyttöjarrun dynamometritesti	
Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.2) Ajoneuvon jarrutussuhde
Sijainti	Edessä
Vika	Liian alhainen, tyhjä ajoneuvo
Vakavuus	Hylätty
Käyttöjarru	
Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.14) Jarrulevyn suojakilpi
Sijainti	Oikealla
Vika	Puuttuu
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	2 akseli
Käyttöjarru	
Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.17) Kuorman tunteva jarruvoimansäädin
Sijainti	Takana
Vika	Ei mitään
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	1 akselistolla liian iso + kakkonen lievästi liian isolla
Etuakselisto	
Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Alatukivarren laakerointi
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	3 akselilla vasen reaktiotanko väljä
Muut alustan ja korin rakenteet	
Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.2.10) Roiskeläppä
Sijainti	Takana
Vika	Puuttuu
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjauskehotuksessa mainitut viat korjattava 9.4.2020 mennessä.
Muutokatsastustiedot	

Muutoksastettu (pvm) 27.2.2012
Katsastuspäätös hyväksytty

Koritiedot

Kuormakorin tyyppi Puutavarapankot

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	9450
Leveys (mm)	2550
Etuylitys (mm)	1150
Takaylitys (mm)	1900
Omamassa (kg)	5900
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	38000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	38000
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	1360
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	4800
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10000
Akselivälit (mm)	1820
Akseli 4	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10000

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaavat	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaavat	Ei
-----------------	-----------

Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 4	
Ohjaavat	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,00
Voimavälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Lisätieto	ABS + ALB
Akseli 1	
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	135
Laskentapaine (bar)	6,0
Akseli 2	
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	150
Laskentapaine (bar)	6,0
Akseli 3	
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	135
Laskentapaine (bar)	6,0
Akseli 4	
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	150
Laskentapaine (bar)	6,0

Erikoisehdot

Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-mallimerkintä
Selite	

Osa-alue	Jarrut
Selite	
Osa-alue	KytKentätiedot
Selite	
Osa-alue	Perustiedot
Selite	
Osa-alue	Yleinen
Selite	
Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	LTJ-tyyppikoodi
Selite	