

XXF-783 Henkilöauto Nissan PRIMERA 2.0

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	SJNTCAP12U0145394
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	21.2.2024–21.2.2025
Verotilanne	Ajoneuvolla avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Ajoneuvovero erääntynyt
	Muutoskielto
	Katsastuksen ajoaika 12.4.2025 loppuun

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Bensiini
Päästöt (g/km)	209

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	0,9090 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	331,78 €

Ajoneuvoverot

Erääntynyt ajoneuvovero

Aika	8.2.2025–11.3.2025
Eräpäivä	24.3.2025
Puuttuva vero €	32,08
Korko €	3,00
Yhteensä €	35,08
Viite	01000589250985039013
Verovelvollinen	Viimeisin

Ajoneuvolla on erääntyneitä ajoneuvoveroja, siirry Maksa vero -palveluun.

Pankkiyhteystiedot - Ajoneuvovero

Danske Bank	FI0780001770928183
Nordea	FI7916603000116676

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Nissan
Kauppanimi	PRIMERA
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	XXF-783
Valmistenumero	SJNTCAP12U0145394
Käyttö	Myyntivarasto
Vakuutus	IF 11.3.2025
Käyttöönottopäivä	7.1.2004
Ensirekisteröinti Suomeen	7.1.2004
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	38
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	21
Versio	5900183505

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1 990
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	103,00
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	62,00
Melu ohiajossa (dB)	67,00
Melu paikoillaan (dB)	78,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	12.2.2025
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	21.2.2024

Seuraava katsastusaikaväli	21.2.2024–21.2.2025
----------------------------	---------------------

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	336 710
-------------------------	---------

Pvm	12.2.2025
-----	-----------

Vikatiedot

Määräaikauskatsastus 12.2.2025 (hylätty)

Käyttöjarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
-------------------	-------------------

Komponentti	(1.2) Takajarru
-------------	-----------------

Sijainti	Takana
----------	--------

Vika	Jarruvoimien ero liian suuri
------	------------------------------

Vakavuus	Hylätty
----------	---------

Seisontajarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
-------------------	-------------------

Komponentti	(1.4)(1.1.6) Seisontajarru
-------------	----------------------------

Sijainti	Ei mitään
----------	-----------

Vika	Jarruvoima alle 16% kokonaismassasta
------	--------------------------------------

Vakavuus	Hylätty
----------	---------

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
-------------------	-----------------------------

Komponentti	(4.1) Lähivalo
-------------	----------------

Sijainti	Oikealla
----------	----------

Vika	Ei toimi
------	----------

Vakavuus	Korjauskehotus
----------	----------------

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
-------------------	--------------------

Komponentti	(3.4) Pyyhkijän sulka
-------------	-----------------------

Sijainti	Molemmat
----------	----------

Vika	Vaurioitunut
------	--------------

Vakavuus	Korjauskehotus
----------	----------------

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
-------------------	--------------------

Komponentti	(3.5) Pesulaite
-------------	-----------------

Sijainti	Edessä
----------	--------

Vika	Puhdistusteho riittämätön
------	---------------------------

Vakavuus	Korjauskehotus
----------	----------------

Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.2) O2-pitoisuus, kierroksilla
Sijainti	Ei mitään
Vika	Runsas happipitoisuus vääristää päästöarvoja.
Vakavuus	Hylätty

Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.2.1.2) Lambda-arvo
Sijainti	Ei mitään
Vika	Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella
Vakavuus	Hylätty

Pakoputkisto

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.2) Pakoputkisto
Sijainti	Ei mitään
Vika	Vuotaa
Vakavuus	Hylätty

Öljyvuodot

Päätarkastuskohde	Ympäristöhaitat
Komponentti	(8.4.1) Moottori
Sijainti	Edessä
Vika	Moottori/vaihteisto öljyinen
Vakavuus	Korjauskehotus

Alustan kotelot ja pohjalevy

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.1) Alustan poikittaiskotelo
Sijainti	Edessä
Vika	Ruostevaurioitunut
Vakavuus	Hylätty

Alustan kotelot ja pohjalevy

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.1) Alustan kotelot ja pohjalevy
Sijainti	Vasemmalla ja oikealla
Vika	Useita ruostevaurioita, korjattava hitsaamalla
Vakavuus	Hylätty

Etuakselisto

Päättarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Alatukivarren laakerointi
Sijainti	Oikealla takimmainen
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Hylätty

Renkaat ja vanteet

Päättarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.2) Rengas
Sijainti	Ei mitään
Vika	Nastaero liian suuri
Vakavuus	Hylätty

Turvavarusteet

Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen)

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	70/220/ETY - 2001/1A
---------------------------	----------------------

Bensiini

Kulutus maantieajossa (l/100km)	7,00
Kulutus kaupunkiajossa (l/100km)	11,90
Yhdistetty kulutus (l/100km)	8,80
CO2 Yhdistetty (g/km)	209,00
CO (g/km)	0,58000
NOx (g/km)	0,02000
HC/THC (g/km)	0,05000

Koritiedot

Korityyppi	Farmari (AC)
Istumapaikkojen lkm	5

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	4 680
Leveys (mm)	1 760
Korkeus (mm)	1 480
Takaylitys (mm)	1 200

Massatiedot

Omamassa (kg)	1 455
Kattokuorma (kg)	100
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1 960
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1 960
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 460
Perävaunumassa jarruin (kg)	1 500
Perävaunumassa jarruitta (kg)	725

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 110
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 110
Akselivälit (mm)	2 680

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 060
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 060

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei

Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

KytKentätiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	3 460
-----------------------------	-------

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	Renkaat