

Ajoneuvon tiedot

XYN-382 Henkilöauto Nissan Primera

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 29.11.2022 14:01

Rajoitukset ja huomautukset

Muutoskielto

Verotiedot

Käyttövoima	Bensiini
Veron peruste	päästöt (g/km) 177
Perusvero €/päivä	0,711

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaisuudessaan.

Vero yhteensä, €/päivä	0,711
Vero yhteensä, €/vuosi	259,515

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Rekisteritunnus	XYN-382
Valmistenumero	SJNTBAP12U0019664
Käyttöönottopäivä	5.4.2002
Ensirekisteröinti Suomeen	5.4.2002
Tyyppikoodi	5900183502
Versio	5900183502
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 17.5.2022
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	26
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	10

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	1760
Käyttövoima	Bensiini

Suurin nettoteho (kW)	85,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,060
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	62,00

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	7.3.2022
Seuraava katsastusaikaväli	7.3.2022-5.4.2023

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	211423 km
Pvm	7.3.2022

Viat

Määräaikaikatsastus 7.3.2022 (hyväksytty)

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.14) Jarrulevyn suojakilpi
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Puuttuu
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 7.4.2022 mennessä,

Taka-akselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys
Sijainti	Oikealla takana sisempi
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 7.4.2022 mennessä,

Turvavarusteet

Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Oikea Pakollinen
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen
Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Oikea Pakollinen
Turvavyön kiristin	Penkkirivi 1, Vasen Pakollinen

Kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso	70/220/ETY - 2001/1B
Bensiini	
Kulutus maantieajossa l/100km	6,1
Kulutus kaupunkiajossa l/100km	9,6
Yhdistetty kulutus l/100km	7,4
CO2 Yhdistetty g/km	177
CO g/km	0,64
NO_x g/km	0,01
HC/THC g/km	0,05

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	5
Korityyppi	Farmari (AC)
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	4680
Leveys (mm)	1760
Korkeus (mm)	1480
Takaylitys (mm)	1200
Omamassa (kg)	1418
Kattokuorma (kg)	100
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1880
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1880
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3380
Perävaunumassa jarruin (kg)	1500
Perävaunumassa jarruitta (kg)	700
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1110
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1110
Akselivälit (mm)	2680
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1025
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1025

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Ei
Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Lisätieto	ABS

Erikoisehdot

Osa-alue	LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat
Erikoisehto	Renkaat
Selite	